





	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 1 of 72

สำเนาหน่วยงาน (Copy Section) : ONLINE

ทะเบียนเลขที่ (Register No.) : P260093

วันที่ลงทะเบียน (Register Date) ; 26/03/2026

เลขที่ใบแจกจ่ายเอกสาร (Distribution No.) B26013

		 
ผู้จัดทำ (Prepared by)	ผู้ทบทวน (Reviewed by)	ผู้อนุมัติ (Approved by)
แผนก	หัวหน้าแผนก OHS&E	ผจก.ฝ่าย/ผจก.ส่วน
26/03/2026	27/03/2026	27/03/2026

พร้มนอกจากระบบจะถือว่าเป็นเอกสารไม่ถูกต้อง

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วัตถุประสงค์การใช้งาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026 Page 2 of 72



SCG (Thailand) Co., Ltd.

พรนออกจากระบบความปลอดภัยและความคุม.

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 3 of 72

คำนำ

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและประสบอันตรายจากการทำงานเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ต่อองค์กร ตัวพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ซึ่งความสูญเสียดังกล่าวยังไม่ได้รวมถึง ความสูญเสียอื่นๆอีกมากมาย เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบแตกหัก และสูญเสียเวลาในการผลิต เป็นต้น

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมมือกันในการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ และการประสบอันตรายจากการทำงาน ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น คู่มือ ความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือความปลอดภัยในการทำงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ องค์กร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้นำไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

พรนออกจากระบบจะถือว่าเป็นเอกสารไม่ลับ

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 4 of 72

สารบัญ

	หน้า
หนังสือ หรือ กฎหมายอ้างอิง	6-7
นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย	8
นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	9
ประกาศ สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง	10
ประกาศ นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส.	11
ผังโครงสร้างการบริหารองค์กร	12
ผังโครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	13
ผังกระบวนการผลิตภายในบริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด	14-25
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ	26-29
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ	29-30
การประเมินความเสี่ยง	30
สีเพื่อความปลอดภัย	31
สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายความปลอดภัย	31-33
อาชีวอนามัยและการป้องกันโรคจากการทำงาน	33-47
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	48
ด้านสิ่งแวดล้อม	49-52
กฎความปลอดภัยในการทำงาน	53
กฎความปลอดภัยทั่วไป	53
*การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	53
กฎความปลอดภัยเฉพาะด้าน	54
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกลึงมือ	54
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกล	54
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องเจาะ (โลหะ) หรือสว่านแท่น	54-55
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ	55
กฎความปลอดภัยในการใช้รถยก	55
กฎความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์ (FORKLIFT)	55-56
กฎความปลอดภัยในการใช้ แฮนด์ลิฟท์ (HANDLIFT)	56
กฎความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยมือ	56
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บันจันชนิดอยู่กับที่	57
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับลิฟท์ขนส่ง	57
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า	57-58
กฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	58-60

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 5 of 72

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
กฎความปลอดภัยในสำนักงาน	60
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า	61
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องเชื่อมแก๊ส	61
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับแท่นหินเจียร	62
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane)	62
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร (Machine)	62
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องหินเจียรชนิดมือถือ	63
กฎความปลอดภัยในการทำงานสถานที่อับอากาศ	63-64
ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการตกจากที่สูง	64
กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยใช้บันไดหรือนั่งร้าน	65
กฎความปลอดภัยในการทำงานผู้รับเหมา	65-66
ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันและระงับอัคคีภัย	66-69
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	69-72
มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดกฎความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	72

พรนออกจากระบบจะถือว่าเป็นการไม่ความ...

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 6 of 72

หนังสือ หรือ กฎหมายอ้างอิง

กฎหมายคุ้มครองแรงงานทั่วไป ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
6. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
7. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2. ประกาศกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2565
3. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2564)
5. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจัน และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
6. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564
7. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ.2564
8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2562
9. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2563
10. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564
11. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง (27 กันยายน 2564)
12. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พ.ศ. 2554
13. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิ และหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554
14. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 7 of 72

15. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ พ.ศ. 2556
16. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
17. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์
18. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554
19. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2555
20. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
21. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า(ฉบับที่2) (ร9 พฤศจิกายน 2559)
22. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
23. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
24. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ (28 มิถุนายน 2561)

พรนออกจากระบบจะถือว่าไม่ออกจากระบบ

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 8 of 72

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

บริษัท เอสซีจี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินกิจกรรมเพื่อองค์กรและสังคม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ องค์กร และกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและส่งมอบตรงเวลา
2. รักษาความต่อเนื่องของการสั่งซื้อสินค้าและขยายฐานของลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ
3. เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และการผลิตอุปกรณ์แก๊ส
4. ควบคุมของเสียและมลภาวะที่แหล่งกำเนิด
5. ลดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานให้เป็นศูนย์
6. ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กร และกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7. สร้างกิจกรรมเพื่อองค์กรและสังคม
8. บริษัทจะดำเนินการจัดการสรรทรัพยากรให้พอเพียง กับเป้าหมายของบริษัท
9. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและเครื่องจักรให้ตอบสนองทันต่อความต้องการการผลิต
10. มีการบริหารจัดการ การใช้พลังงานและควบคุมการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายฉบับนี้จะถูกถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และพร้อมที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชน

นายรณรงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

พรนออกจากระบบจะต

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิถีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026 Page 9 of 72

นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ผู้ที่จะมาทำงานในเขตพื้นที่ของบริษัท ต้องไม่มีสุรา, สารมึนเมา หรือ ยาเสพติดในร่างกายเป็นอันขาด

- ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
- ต้องมีความพร้อมในการทำงาน ไม่ควรให้แอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดนำความเสียหายมาสู่งาน
- ห้ามดื่ม แอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานที่ทำงาน
- ห้ามเสพสิ่งเสพติด



พรึ่นอกจากนี้... คือว่า...

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 10 of 72

ประกาศ

เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 ที่กำหนดให้ประกาศข้อความแสดงสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างให้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

1. นายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
2. นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
3. นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานถ้าลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้หยุดการทำงานจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น
4. นายจ้างมีหน้าที่จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยก่อนการเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
5. นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
6. นายจ้างมีหน้าที่ติดประกาศ คำเตือน คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัยหรือคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วแต่กรณี
7. นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงสภาพของงานและหน้าที่รับผิดชอบ
9. ลูกจ้างมีหน้าที่แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการทำงานหรือการชำรุดเสียหายของอาคารสถานที่เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร
10. ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดให้และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน
11. ในสถานที่ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของนายจ้าง และสถานประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้าง
12. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการเลิกจ้าง หรือถูกโยกย้ายหน้าที่การงานเพราะเหตุที่ฟ้องร้อง เป็นพยาน ให้หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือศาล
13. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ในระหว่างหยุดการทำงานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่ลูกจ้างที่จงใจกระทำการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทำงานหรือหยุดกระบวนการผลิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

นายบรรยงชัย ธนดำรงศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026 Page 11 of 72

ประกาศ

นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส.

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กิจกรรม 5ส. ได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปเป็นอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงมุ่งสู่อุตสาหกรรมดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ ดังนั้น จึงได้กำหนดนโยบายกิจกรรม 5ส. ขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ให้ทุกคนในองค์กรนำ ส1. สะสาง ไปจัดการลดต้นทุนด้วยการใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็นให้เป็นสิ่งของที่จำเป็นในการทำงาน เช่น วัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว และการใช้พลังงานต่าง ๆ
2. ให้ทุกคนในองค์กรนำ ส2. สะดวก ไปจัดการลดเวลาการหา,ลดเวลาที่สูญเสีย,ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและลดเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
3. ให้ทุกคนในองค์กรนำ ส.3 สะอาด ไปใส่ในการปฏิบัติงานประจำวัน เช่น กำหนดพื้นฐานการบำรุงรักษา,ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, สภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัย
4. ส.4 สุขลักษณะ โดยการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจพื้นที่ 5 ส.ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจพื้นที่โรงงานและดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ใช้ได้ง่ายขึ้น และสร้างความเข้าใจกับพนักงานถึงประโยชน์ที่ได้รับ
5. ส5. สร้างนิสัย ทางผู้บริหารต้องส่งเสริมหรือผลักดันกิจกรรม 5 ส.ให้กับพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกับการทำ 3 ส.แรกในหน่วยงานของตัวเองให้เป็นนิสัยปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเปรียบเสมือน...องค์กร คือ บ้านหลังที่สองของเรา
6. ให้กิจกรรม 5 ส. ถือเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต ขององค์กรแล้วช่วยส่งเสริมระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขององค์กรให้ยั่งยืน

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือกันปฏิบัติ 5ส ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนางานของบริษัทฯ สืบไป

นายบรรยงศ์ชัย ธนาดำรงศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ



ผังโครงสร้างการบริหารองค์กร



พรนออกจากระบบจะถือว่า



นางณัฐนิชธนาดำรงศักดิ์
ประธาน คปอ.



นางสาวอังฤดา บางท่าไม้
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับ
บังคับบัญชา

กรรมการ ผู้แทนลูกจ้างระดับ
ปฏิบัติการ



นายคทายุทธ์ ธนาดำรงศักดิ์



นายเสรีสมวงศ์



นายปราโมทย์ มินดา



นายนายสุวิทย์ วิเศษแก้ว



นางสาววิยะดา แสนเสนา



นายปลณ ศุภธนทรัพย์



นางสาวขวัญจิต แรกเรียง



นางสาวนिसาร์ตน สิ้นโสทรก



นายเอกริส สมพงษ์



นางสาวชนิดาภา พูนยศ



นายบุญอนันต์ ภูชะหาร



นายธรรมสรณ์ วงนคร




นายชินณวิโรจน์ ดำรงค์นุทยากุล

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน




กระบวนการผลิตภายในบริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

ภาพรวมการผลิตตัวลั่ว




หลอม






ป้อนรูป(ตัดขอบ)




ป้อนรูป(ล้างเคลือบ)






เจาะกลิ้ง



เจาะกลิ้ง (ล้างหลังกลิ้ง)





ประกอบวาล์ว



ทดสอบรั่วซึม (แบบใช้น้ำ)






ทดสอบรั่วซึม (แบบไม่ใช้น้ำ)



Packing






จัดส่ง




ภาพรวมการผลิตหัวปรับแรงดัน





ชนิดชิ้นรูป



เจาะกลึง






ล้างเตรียมผิว อบแห้ง




พ่นสี ทำสี






ประกอบ




ปรับตั้งค่า/ ทดสอบ





Packing



จัดส่ง



	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 26 of 72

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ (ACCIDENT)


หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดและไม่ได้ควบคุมไว้ก่อนในที่ทำงาน แล้วผลทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต และอาจทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

อุบัติการณ์ (INCIDENT)


คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ หรือเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็น สาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยและหรือทรัพย์สินเสียหายส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมซึ่งหมายความถึงการเกิดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ (Near miss)

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (NEAR MISS)

คือ เหตุการณ์ที่เกือบทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกือบที่จะเกิดความเสียหาย แต่ไม่ได้เกิดขึ้น เนื่องจากการแทรกแซง แก้ไขหรือโชคช่วยได้อย่างทันท่วงที



อัตราส่วนของการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Ratio/ Pyramid of Accident)





ความสูญเสีย ค่าความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ



อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน มี 2 สาเหตุหลัก



1. การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts)

- การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรโดยพลการ หรือ ไม่ได้รับมอบหมาย
- การทำงาน หรือการใช้เครื่องจักรเร็วเกินควร
- การซ่อมเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรทำงานอยู่
- ถอดอุปกรณ์หรือการป้องกันจุดอันตรายของเครื่องจักรออก
- ไม่ใส่ใจในกฎระเบียบ เครื่องหมาย ป้ายเตือน และข้อห้ามต่างๆ
- การหยอกล้อกันเล่นในขณะที่ทำงาน
- การใช้เครื่องมือชำรุด หรือใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี
- ยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุในท่าทางที่ไม่ถูกวิธี
- ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(PPE) ในขณะที่ทำงาน



2. สภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)

- ไม่มีอุปกรณ์หรือการป้องกันจุดอันตรายของเครื่องจักร
- อุปกรณ์ป้องกันจุดอันตรายของเครื่องจักรมี แต่ไม่เหมาะสม
- เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ออกแบบไม่เหมาะสม
- บริเวณพื้นที่ทำงานลื่น หรือมีสภาพขรุขระ หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม
- สถานที่ทำงานไม่เป็นระเบียบ
- การจัดเก็บสารเคมีต่างๆ ไม่เหมาะสม
- แสงสว่างในพื้นที่ทำงานไม่เหมาะสม
- การระบายอากาศ หรือ การถ่ายเทอากาศในพื้นที่ทำงานไม่เหมาะสม
- ไม่มีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 28 of 72

ปัจจัยเสริมที่อาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ

1. ความผิดพลาดของการจัดการ



- ไม่มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- ไม่มีกฎระเบียบหรือข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- ไม่มีการสอนหรืออบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- ไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน
- ไม่มีการวางแผนหรือเตรียมงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ไม่มีการแก้ไขจุดอันตรายต่างๆ
- ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้

2. สภาวะทางด้านจิตใจของพนักงานไม่เหมาะสม

- ขาดความระมัดระวัง
- การทำงานของสมองไม่ประสานกัน
- มีทัศนคติไม่ถูกต้อง
- สมองสั่งงานช้า
- ขาดความตั้งใจในการทำงาน
- อารมณ์อ่อนไหว ชี้ตักใจ หวาดกลัว ชี้โมโห



3. สภาวะด้านร่างกายของคนงานไม่เหมาะสม

- อ่อนเพลีย
- หุนหัน
- สายตาไม่ดี
- เป็นโรคหัวใจ
- ร่างกายไม่เหมาะสมกับงานที่ทำ
- ร่างกายพิการ

หน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

1. ความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยพนักงานทุกคนจะต้องให้ความสำคัญสูงสุดเสมอ
2. พนักงานจะต้องปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอื่นๆ อย่างเคร่งครัด
3. หยุดปฏิบัติงานทันทีเมื่อเห็นว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่ปลอดภัย และแจ้งให้หัวหน้างานทราบ
4. พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. **อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ต้องมีการบำรุงรักษา ดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน**
6. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ในสภาพดี และเหมาะสม สำหรับงานแต่ละประเภท
7. ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน อยู่เสมอ
8. ก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เช่น ปิด ตัดแยกจากระบบ หรือ ปิดล็อก เป็นต้น
9. ไม่ทิ้งเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ที่หน้างาน เช่น ถูเบล่า กระดาษทรายเคมีที่ใช้แล้ว หรือเศษขยะต่างๆ
10. ไม่ทิ้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไว้ที่หน้างานนอกเสียจากว่ามียามรักษาความปลอดภัยรักษาการอยู่



	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 29 of 72

หน้าที่ในการแจ้ง และการรายงานอุบัติเหตุ

1. ควรรายงานอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์เล็กน้อย หรือที่มีการบาดเจ็บ การรั่วไหล หรือทรัพย์สินเสียหาย ต่อหัวหน้างานทุกครั้ง
2. ควรรายงานเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนให้หัวหน้างานทราบด้วย
3. ควรให้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในกรณีที่ท่านต้องให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการ สอบสวนอุบัติเหตุ
4. ไม่ควรปกปิดการเกิดอุบัติเหตุ เพราะอาจล้นจะถูกลงโทษ
5. จะมีการลงโทษผู้ที่ไม่รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
6. กรณีลูกจ้างเสียชีวิต สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายร้ายแรง หรือส่งผลกระทบต่อชุมชน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้รายงานหรือแจ้ง โดยการส่งสำเนาหนังสือแจ้งประสบันตรายตามที่ส่งให้สำนักงานประกันสังคมต่อกรมสวัสดิการฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย (W-ES-31)

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีสองประเภท ดังนี้
 - 1.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง
 - 1.1.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 - 1.1.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 - 1.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะ
 - 1.2.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ
3. หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ระบบใบอนุญาตทำงาน (Permit to work)

1. ระบบใบอนุญาตทำงานจะใช้เมื่อพื้นที่ทำงานนั้นถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายสูง
2. พนักงานทุกคนมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบใบอนุญาตทำงาน จึงต้องผ่านการอบรมระบบใบอนุญาตทำงานจากบริษัทฯ ก่อน
3. ต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตทำงานในงานนั้นๆหรือยัง
4. ต้องตรวจสอบว่าใบอนุญาตทำงานนั้นๆ ได้รับการเซ็น อนุมัติสำหรับงานในวันนั้นแล้ว
5. ต้องเข้าร่วมการประชุมเรื่องความปลอดภัยที่หน้างาน
6. ต้องเข้าใจรายละเอียดของงาน และข้อควรระวังต่าง ๆ ในใบอนุญาตทำงาน เช่น รายละเอียดของงาน, อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล, การทดสอบก๊าซ, การป้องกันไฟ, การตัดแยกระบบต่างๆ
7. ห้ามเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องนำใบอนุญาตทำงานกลับมาหารือกันก่อน
8. ไม่ทำงานนอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้ใน ใบอนุญาตทำงาน
(รายละเอียด ขั้นตอน ชนิดของใบอนุญาตทำงานกำหนดไว้ใน W-ES-01)

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

การป้องกันที่เครื่องจักรหรือแหล่งกำเนิด (Source)

1. การออกแบบเครื่องจักรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพื้นฐาน
2. การสร้างการ์ดครอบส่วนที่เป็นอันตราย
3. การสร้างสิ่งกั้นขวางไม่ให้คนเข้าใกล้ส่วนที่เป็นอันตราย
4. การติดตั้งสวิทช์ทำงานแบบกดปุ่ม 2 มือ
5. การติดตั้งสวิทช์หยุดเครื่องฉุกเฉิน อาจเป็นแบบปุ่มกดหรือเชือกก็ได้





6. การติดการ์ดโดยใช้ระบบลำแสงนิรภัย
7. มีการตรวจรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นประจำสม่ำเสมอ

การป้องกันที่ทางสื่อหรือทางผ่าน (Path)

1. การกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบปฏิบัติ
2. การจัดสถานที่ทำงานให้เป็นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. จัดเก็บเครื่องมือ วัสดุติดขัด และรถเข็นไว้ในที่ที่กำหนดตำแหน่งไว้
4. วัสดุสิ่งของที่มีความยาวไม่ควรตั้งพียงผนัง แต่ควรจัดวางนอนแนวราบ
5. ส่วนวัสดุที่มีลักษณะกลมและกลิ้งได้ควรมีลิ่มล็อกไว้ไม่ให้เลื่อนไถล
6. การติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตราย
7. อย่าวางสิ่งของกีดขวางทางเดิน ประตูทางเข้า ทางออกฉุกเฉิน หรือเครื่องดับเพลิง
8. การสร้างฉากเพื่อแยกส่วนพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายแยกออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

**การป้องกันที่ผู้ปฏิบัติงาน (Receiver)**

1. การสวมเครื่องแบบที่ถูกต้อง เรียบร้อย เช่น ชายเสื้อ แขนเสื้อ ขากางเกง เข็มขัด ไม่รุ่มร่าม ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดให้เรียบร้อย รวบผม หรือสวมหมวกคลุมผมให้เรียบร้อย ไม่ถอดเสื้อผ้าขณะทำงาน ไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกน้ำหรือน้ำมัน เพราะอาจถูกไฟดูดหรือไฟไหม้ได้ ไม่นำเครื่องมือที่มีความแหลมคมหรือสารไวไฟไว้ในกระเป๋าชุดทำงาน
2. การปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม
4. การออกแบบเครื่องมือกลเพื่อใช้ทำงานแทนคนในงานที่มีความเสี่ยงสูง
5. การออกกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

การประเมินความเสี่ยง

คือกระบวนการ การประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสินใจ ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ทั้งหมดในบริษัท และจะได้ร่วมกันหามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย

การประเมินความเสี่ยง องค์กรได้กำหนดให้ แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการประเมินในงาน หรือกิจกรรมของตนเอง และทำการทบทวนทุกๆ ปี หรือ ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการทำงานใหม่ สารเคมีใหม่ หรือเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น การประเมินความเสี่ยง มี 3 ขั้นตอน คือ

1. การชี้บ่งอันตราย
2. ประมาณค่าความเสี่ยงของอันตรายแต่ละอย่าง
3. การกำหนดมาตรการ การควบคุมความเสี่ยง

(รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน SSP01)

	SCG (Thailand) Co., Ltd. วิธีปฏิบัติงาน	Doc No. : W-ES-07.1
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Issue Status : F
		Effective Date : March 27, 2026 Page 31 of 72

สีเพื่อความปลอดภัย



- เครื่องหมายหยุด
- เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน
- เครื่องหมายห้าม



- ชีบ่งว่ามีอันตราย
- ชีบ่งถึงเขตอันตราย
- เครื่องหมายเตือน



- บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- เครื่องหมายบังคับ



- ทางหนี
- ทางออกฉุกเฉิน
- ผักบัวชำระล้างฉุกเฉิน
- หน่วยปฐมพยาบาล
- หน่วยกู้ภัย
- เครื่องหมายสารระนิเทศแสดงสถานะปลอดภัย

สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายความปลอดภัย

เครื่องหมายห้าม





เครื่องหมายเตือน



เครื่องหมายบังคับ



	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 33 of 72

เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย



อาชีวอนามัยและการป้องกันโรคจากการทำงาน

โรคหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน ถือเป็นเรื่องสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ เนื่องจากการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้ได้รับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยจนทำให้เกิดภาวะการเจ็บป่วย ขึ้นได้

ปัจจัย สาเหตุของการเกิดโรค หรือ การเจ็บป่วยจากการทำงาน

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงาน มีหลายชนิด เช่น เสียงดัง ความร้อน ความเย็น รังสี แสงสว่าง ความกดดันบรรยากาศ ยังรวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
2. สภาพแวดล้อมทางเคมี คือ สารเคมีชนิดต่างๆ ที่เป็นวัตถุติดไฟ หรือผลผลิต หรือของเสียที่ต้องกำจัดโดยทั่วไปสารเคมีดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของแก๊ส เช่น ไอสาร ฝุ่น คิวบ์ ละออง หรืออยู่ในรูปของของเหลว เช่น ตัวทำละลาย กรด ต่าง เป็นต้น
3. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ และสัตว์อื่นๆ เช่น งู แมลง รวมไปถึง เกสรดอกไม้ ฝุ่นไม้ ฝุ่นฝ้าย เป็นต้น
4. สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม หรือบางครั้งอาจเรียกว่าปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมในการทำงาน ซึ่งครอบคลุมถึงภาวะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในการทำงาน งานที่เร่งรัดซึ่งต้องแข่งขันกับเวลา การทำงานกะ การทำงานล่วงเวลา การอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานแปลกหน้า ค่าจ้างและค่าแรงงานที่ไม่เหมาะสม สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสถานที่ทำงาน การทำงานที่ซ้ำซาก การทำงานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล เป็นต้น

โรคจากการทำงาน

ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้อต่อการเกิดโรคเนื่องจากการทำงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานโดยให้คนกับงานมีความสมดุล ซึ่งกันและกัน และพนักงานควรใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองเป็นประจำ

การปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคจากการทำงาน

1. รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตรงเวลา
2. พักผ่อนให้เพียงพอ
3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ



4. ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
 5. หลีกเลี้ยงสิ่งเสียดัดและมีนเมา
 6. ป้องกันและควบคุมแหล่งต้นกำเนิดของโรค เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิต การป้องกันที่ทางผ่าน เช่น การระบายอากาศ การป้องกันที่ตัวบุคคล เช่น การอบรมให้ความรู้ และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 7. การตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ ทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน และทำการตรวจสุขภาพประจำปีตามลักษณะการได้รับหรือสัมผัสปัจจัยเสี่ยง
 8. ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส
 9. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมกีฬา และนันทนาการต่างๆ
- (รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-12)

ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการทำงาน

โรคปอดที่เกิดจากการทำงาน

1. เกิดจากการหายใจเอาซิลิการูปผลึก (crystalline silica) เข้าไปในปอด ซิลิกาเป็นสารที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าก่อมะเร็งปอดในมนุษย์ และผู้ป่วยที่เป็นโรคซิลิโคสิสจะมีความเสี่ยงกับโรคหัวใจโรคมกยิ่งขึ้นด้วย พบได้ในงานการเจาะพื้นดิน โรงโม่หิน การผลิตกระเบื้อง การขัดผิวเซรามิก การฟันทราย การหลอมแก้ว เป็นต้น
2. การได้รับฝุ่นหรือควันของซิงค์ออกไซด์ปริมาณมากสามารถทำให้เกิด การกระหายน้ำอย่างชัดเจน ไอ , เมื่อยล้า , ปวดกล้ามเนื้อ และอาการคลื่นไส้ ตามด้วยไข้และอาการหนาวสั่น และหากได้รับสารนี้ในปริมาณมากๆ อาจทำให้เกิดอาการหลอดลมอักเสบหรือปอดบวม โดยผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
3. การฟุ้งสีมีสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วยสองตัวหลักคือ ละออง(Mist) และไอระเหย(Vapor) ซึ่ง ละออง สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ ในอดีตละอองมีองค์ประกอบของ Pigment ซึ่งได้แก่ ตะกั่ว และโครเมียม สารทั้งสองตัวนี้ทำให้เกิดพิษในร่างกาย ระบบทางเดินอาหาร ท้องเสีย และทำให้เป็นโรคจากการทำงานและถึงขั้นเสียชีวิตได้ และไอระเหย สามารถแพร่กระจายไปได้ไกลๆ โดยไอระเหยส่วนใหญ่ที่พบมักจะเป็น Ketone , Toluene และ Xylene สารดังกล่าวก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แสบคัน ระคายเคืองที่ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนังได้ ตลอดจนทำให้เกิดพิษในโลหิต เป็นโรคไตและเป็นอาการเรื้อรังได้

การป้องกันโรคปอดจากการทำงาน

1. สวมใส่ผ้าปิดจมูกชนิดคาร์บอน
2. สวมถุงมือป้องกัน และใส่แว่นตานิรภัย
3. สวมใส่เสื้อผ้าที่ปิดมิดชิด เช่น ชุดหมี
4. ห้ามรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือสูบบุหรี่ระหว่างปฏิบัติงาน

อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อทำงานในที่ร้อน

1. การเป็นตะคริวเนื่องจากความร้อน (Heat Cramp)
2. เป็นลมเนื่องจากความร้อนในร่างกายสูง (Heat Stroke)
3. การอ่อนเพลียเนื่องจากความร้อน (Heat Exhaustion)
4. อาการผดผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง (Heat Rash)
5. การขาดน้ำ (Dehydration)
6. โรคจิตประสาทเนื่องจากความร้อน (Heat Neurosis)
7. อาจเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026 Page 35 of 72

หลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากความร้อน

- เลือกคนที่เหมาะสม เช่น คนหนุ่มจะแข็งแรงกว่าคนแก่ คนผอมจะทนต่อความร้อนได้ดีกว่าคนอ้วน
 - ไม่เลือกคนที่ เป็นโรคท้องเสียบ่อยๆ และดื่มสุราเป็นประจำเพราะจะทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง มีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 - ให้คนงานใหม่คุ้นเคยกับการทำงานที่มีภาวะแวดล้อมที่ร้อนเสียก่อน แล้วจึงให้ทำงานประจำ
- จัดหาน้ำเกลือ ที่ความเข้มข้น 0.1% ซึ่งทำได้จากการผสมเกลือแกง 1 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ให้คนงานที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อน โดยให้ดื่มบ่อยครั้ง ครั้งละประมาณน้อยๆ
- จัดหาน้ำดื่มที่เย็น (อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส) และตั้งอยู่ในสถานที่ใกล้จุดที่ทำงาน
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น เสื้อ หรือชุดเสื้อคลุมพิเศษที่มีคุณสมบัติกันความร้อนเฉพาะ ชุดหมี
- บางลักษณะงาน อาจจำเป็นต้องจำกัดระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดระยะเวลาที่จะสัมผัสกับความร้อนน้อยลง

อันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ



NOISE
อันตรายจากเสียงดัง

อันตรายจากเสียงดัง และผลกระทบต่อสุขภาพ

- เสียงดังทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ทั้งชั่วคราวและถาวร
- เสียงดังทำให้เกิดการรบกวน การสื่อสาร ความหมาย สัญญาณต่าง ๆ ถูกรบกวนจากเสียงดัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- เสียงดังทำให้เกิดการตึงเครียด ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดปกติ และนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้



การควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

- ป้องกันด้วยการปรับปรุงแหล่งกำเนิด
 - การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ทำงานมีเสียงเงียบ
 - การติดตั้งตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน ที่ทำให้เกิดเสียงดัง
 - การจัดที่ครอบปิดเครื่องจักร
- ป้องกันที่ทางผ่าน
 - การเพิ่มระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้ปฏิบัติงาน
 - การจัดทำห้องหรือฉากด้วยวัสดุดูดซับ



การสวมใส่ PPE เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงดัง



วิธีใส่ที่ถูกต้อง

- 1. จัดทรง**
ใช้มือ 1 ข้าง หยิบที่อุดหู จัดทรงหรือบีบเล็กน้อย เพื่อให้สอดใส่ได้ง่ายและแน่น
- 2. ค้างหู**
ใช้นิ้ว อีกหนึ่งข้าง อ่อนหลังหัว และดึงหูข้างนั้นขึ้นเล็กน้อย เพื่อเปิดช่องหูให้กว้างขึ้น
- 3. ใส่และปรับ**
ค่อยๆสอดที่อุดหูเข้าไปในหู จนหูไม่ได้ยินเสียง(อากาศไม่เข้า) ปรับให้พอดี แล้วปล่อยมือ

ท่าทางการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดโรคจากการทำงาน

การยกสิ่งของ 1 คน



จป TODAY

การยกสิ่งของ 2 คน



จป TODAY



ท่าทางที่ดีต่อสุขภาพตามหลักสรีรศาสตร์

Ergonomics healthy postures. Height Adjustable and Standing Desks correct poses.



- ✓ Shoulders relaxed
- ✓ Straight back
- ✓ Circulation in legs
- ✓ Healthy hip and knee joints
- ✓ Feet flat on the floor

จบ TODAY.



โดย กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โรคร้ายๆ สร้างงาน

โรคร้ายๆ ทำงาน

นั่งผิด ชีวิตเปลี่ยน !

	เกิดอะไรขึ้น	ความเสี่ยงระยะยาว
นั่งไม่เต็มกัน	ปวดหลังเพราะหลังรับน้ำหนักแทนกัน	หลังค่อม
นั่งหลังค่อม	กล้ามเนื้อเกร็งค้างเมื่อยล้าตลอดเวลา	กระดูกสันหลังงอ/ผิดรูปถาวรได้
นั่งไขว่ห้าง	เลือดที่ขาไหลเวียนไม่ดี	กล้ามเนื้อผิดรูป/หมอนรองกระดูกกับเส้นประสาท
นั่งขัดสมาธิ	เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเป็นเหน็บชา	ข้อเข่าเสื่อม
วางไม้ตบูกบนตัก	ปวดคอ ปวดหลัง ปวดตา เพราะต้องก้มดูจอ	หมอนรองกระดูกคอเสื่อม สายตาสั้น

QR Code

‘รู้โรคร้ายๆ ทำงาน ได้ก่อนใคร เพียงกดติดตามเพจไว้!’

ที่มา: เว็บไซต์โรงพยาบาลศิริราช, ไทยรัฐออนไลน์



โรคร้ายๆ โดย กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม **โรคร้ายๆ** ไรคร้ายๆ ไรทำงาน

ยกของหนัก นิ่งผิดท่า

พา 'หมอนรองกระดูกเสื่อมก่อนวัย'!

กลุ่มที่พบบ่อย

- วัยทำงาน (30-40 ปี)**
เกิดจากการใช้งานมาก เช่น ยกของหนัก นิ่งผิดท่า นิ่งยืนรอนานๆ น้ำหนักตัวก็มีผล
- ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)**
เกิดจากการเสื่อมตามวัย

ระดับความรุนแรง

ระดับความรุนแรง	ลักษณะ: กระดูกสันหลัง	อาการแสดง
ระยะ 1	ส่วนโค้งเริ่มเสียสมดุล	ยังไม่ค่อยมีอาการ
ระยะ 2	มีกระดูกปุ่มบวม ตรงข้อต่อกระดูก	ปวดหลังเป็นๆ หายๆ
ระยะ 3	หมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือปลิ้นมากับเส้นประสาท	ปวดร้าวลงแขนและขา แขนขาชา/อ่อนแรง
ระยะ 4	หมอนรองกระดูกตีบแคบลง ข้อต่อกระดูกแข็ง	ปวดหลังรุนแรง กับหรือแอนไม่ค่อยได้ ต่อไปจะเริ่มเดินลำบาก

เมื่อไรควรไปพบแพทย์?

ควรไปพบแพทย์ตั้งแต่วัย 1-2 ดีที่สุด
ระยะ 3 อาจพอรักษาด้วยกายภาพบำบัดได้
แต่ถ้าปล่อยไว้จนถึงระยะ 4 อาจต้องผ่าตัดรักษา

โรคร้ายๆ ไรทำงาน ได้ก่อนใครเพียงกดติดตามเพจนี้!

Run's The Spine Institute of Hawaii, Run's Sports Medicine Clinic, 111 State Clinic North, 9161 Kalia Road, Honolulu, HI 96814



โรคร้ายๆ **โรคร้ายๆ** โดย กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  โรคร้ายๆทำงาน

'ออฟฟิศซินโดรม'

อย่าคิดว่าไม่น่ากลัว!

อาการออฟฟิศซินโดรม

-  ปวดหลังเรื้อรังจากการนั่งทำงานหน้าคอมเป็นเวลานาน
-  ปวดไมเกรน หรือปวดหัวเรื้อรัง
-  มือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อก

นำไปสู่โรค

-  หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
-  กระดูกสันหลังคด
-  หมอนรองกระดูกคอเสื่อม

 'โรคร้ายๆ ้วยทำงาน ได้ก่อนใคร เพียงกดติดตามเพจนี้'

พริมนอ



โดย กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม



โรคร้ายๆวัยทำงาน

รวม 'ท่าขยับ'

สู้กับ 'ออฟฟิศซินโดรม'

	ท่าที่ 1	ท่าที่ 2	ท่าที่ 3
ขยับหัว คลาย กล้ามเนื้อคอ	<p>ก้มและเงยหน้า ท่าละ 5 วินาที ทำ 5 ครั้ง</p>	<p>เอียงศีรษะ ซ้าย-ขวา ใช้มือจับศีรษะ ดึงลงให้รู้สึกตึง ทำ 5 ครั้ง</p>	<p>หันศีรษะไปทางซ้าย-ขวา ค้างไว้ด้านละ 5 วินาที ทำ 5 ครั้ง</p>
ขยับแขน บริหาร ช่องไหล่และแขน	<p>ประสานมือ ยึดแขนไปข้างหน้าให้ตึง ค้างไว้ 10-15 วินาที</p>	<p>ยกไหล่ขึ้นให้สุด ค้างไว้ 3-5 วินาที ทำ 3 ครั้ง</p>	<p>ยึดแขนข้างหนึ่งขึ้นบน ยึดอีกข้างลงล่าง ค้างไว้ 8-10 วินาที</p>
ขยับตัว แก้ปวดหลัง	<p>ยกแขนขึ้นเอามือจับข้อศอก แล้วเอียงตัวไปด้านข้าง ค้างข้างละ 5-10 วินาที</p>	<p>นั่งไขว่ห้าง บิดตัวไปด้านข้าง มองไปข้างหลัง ค้างไว้ข้างละ 8-10 วินาที</p>	<p>นั่งหลังตรง มือจับเหนืออว ยึดตัวขึ้น ค้างไว้ 10 วินาที</p>
ขยับขา ลดการตึง ของกล้ามเนื้อขา	<p>มือจับเก้าอี้ เหยียดขาไปด้านหลัง ให้ตึงแล้วย่อลง ทำสลับข้าง 10 ครั้ง</p>	<p>มือจับเก้าอี้ ยกขาไปด้านหลัง ดึงเข้าหาตัวให้รู้สึกตึง ค้าง 10 วินาทีแล้วสลับข้าง</p>	<p>ยกส้นเท้าให้รู้สึกตึง ปลายเท้าแตะพื้น ทำ 5-10 ครั้ง</p>



'รูโรคร้ายๆวัยทำงาน ได้ก่อนใคร เพียงกดติดตามเพจไว้!'

ที่มา: การส่งเสริมสุขภาพเพื่อพิชิตออฟฟิศซินโดรม ในกลุ่มวัยทำงาน กรมอนามัย, โรงพยาบาลศิริราช, mangozero



โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม



อันตรายจากตะกั่ว หรือสารประกอบของตะกั่ว

โรคจากตะกั่วคืออะไร

ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต เป็นโลหะสีเทาปนขาว มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไป มีคุณสมบัติที่คงทนต่อการกัดกร่อน และอ่อนตัว หลอมเหลวได้ง่าย รวมทั้งสามารถป้องกันการแผ่รังสี ตะกั่วจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

อาชีพเสี่ยง



เหมืองแร่ตะกั่ว



ผลิตแบตเตอรี่



งานเชื่อม ตัดโลหะ



งานทาสีหรือพ่นสี



งานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์



อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมเรือ มอเตอร์

ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย



การหายใจเอาฝุ่นละออง ไอระเหย หรือควันตะกั่ว



ตะกั่วที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม หรือในภาชนะ



การซึมผ่านผิวหนัง เข้าสู่ระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกาย

อาการเบื้องต้น



ปวดศีรษะ



อ่อนเพลีย



คลื่นไส้อาเจียน



ปวดท้องอย่างรุนแรง



ชก



หมดสติ อาจเสียชีวิตได้

การป้องกัน



ไม่รับประทานอาหาร ขณะทำงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน



ล้างมือทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร



หลังทำงาน ควรอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที



สวมเสื้อผ้าแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่นตะกั่ว สัมผัสกับผิวหนัง





อันตรายจากแอสเบสตอส (แร่ใยหิน)

แอสเบสตอส คืออะไร

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นแร่ธรรมชาติมีผลึกเป็นเส้นใยยาว มีคุณสมบัติทนกรด ทนความร้อน ทนไฟ ทนสารเคมี แข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่นได้ดีอุตสาหกรรมต่างๆ จึงนิยมนำมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ



อาชีพเสี่ยง



งานผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ฝ้า เพดาน ท่อซีเมนต์



งานผลิตวัสดุทนความร้อน ดุงมือ เสื้อผ้าทนไฟ



งานผลิต เครื่องเงิน เครื่องทอง




งานซ่อมแซม รั้วดอนอาคาร



หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ถูกทำให้แตกหัก เส้นใยแอสเบสตอสจะถูกปล่อยออกมา ลอยฟุ้งในอากาศ และสามารถสูดระบบทางเดินหายใจของเราได้

ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย



สังเกตอาการเบื้องต้น



ไอแห้ง ไอเรื้อรัง



เหนื่อยง่ายเมื่อออกแรง



เจ็บหน้าอก ขณะหายใจเข้า-ออก

การป้องกัน



ลดการฟุ้งกระจายฝุ่น เช่น การใช้สเปรย์น้ำ หรือ พรมน้ำลงวัตถุที่ตัดแต่ง ให้ชุ่มก่อนขณะตัด



ใช้อุปกรณ์ปิดครอบ/ควบคุม แผลงทำเน็ด ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย



สวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลาทำงาน



ตรวจสมรรถภาพปอดทุกปี





โรคจากฝุ่นซิลิกาคืออะไร

โรคปอดฝุ่นหิน หรือ โรคซิลิโคสิส เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นซิลิกอนไดออกไซด์ เข้าไปในปอด ทำให้ปอดอักเสบและเกิดพังผืดในปอด เนื้อปอดเสียหาย เป็นวัณโรคปอดได้ง่าย

อันตรายจากฝุ่นซิลิกา

อาชีพเสี่ยง



งานหลอมแก้ว



งานระเบิดหิน บดโม่หิน



งานแกะสลักหิน




งานผลิตกระเบื้องเซรามิก

อาการเบื้องต้น



ไอเรื้อรัง มีเสมหะ



หอบเหนื่อย เมื่อออกแรง


การป้องกัน



ลดการฟุ้งกระจายฝุ่น เช่น การใช้สเปรย์น้ำ หรือ พรหมน้ำลงวัตถุที่ตัดแต่ง ให้ชุ่มก่อนขณะตัด



ใช้อุปกรณ์ปิดครอบ/ ควบคุมแหล่งกำเนิด ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย



ป้องกันทางผ่านฝุ่น โดยปลูกต้นไม้ หรือสร้างกำแพงกัน



สวมหน้ากากป้องกัน ฝุ่นหิน (ซิลิกา) ตลอดเวลาทำงาน



ตรวจสมรรถภาพปอด ทุกปี





อันตรายจากภาวะอับอากาศ

พื้นที่อับอากาศคืออะไร

พื้นที่อับอากาศ (Confined Space) เป็นสถานที่ที่มีทางเข้าและออกอย่างจำกัด ไม่ได้ออกแบบให้ทำงานต่อเนื่องเป็นประจำ มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศที่อันตราย

ขาดออกซิเจน

CO

CO₂

H₂S

CH₄

สูดดมก๊าซพิษ

พื้นที่เสี่ยงภาวะอับอากาศ



ห้องเก็บปลาในเรือ



ไซโล



อุโมงค์ / ต่้า



บ่อ/ หลุม/ บ่อนบาดาล



โรงเพาะเห็ด

อาการเบื้องต้น



ปวดหัว
วิงเวียนหน้ามืด



คลื่นไส้ อาเจียน



เจ็บหน้าอก
หายใจไม่สะดวก



เหนื่อย เพลีย
อ่อนแรง



ชักเกร็ง
ตาพร่ามัว



หมดสติ และเสียชีวิต

การป้องกัน



จัดทำป้ายเตือน/
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน



เตรียมพร้อมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายก่อนทำงาน



ได้รับการอบรมความรู้
ความปลอดภัยในการทำงาน



มีแผน/ช่องทาง
เตรียมรับมือเหตุฉุกเฉิน





อันตรายจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช



โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
เป็นโรคและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย ทั้งสารฆ่าแมลง สารฆ่าหญ้า สารกำจัดเชื้อรา รวมถึงสารฆ่าหุญ และสัตว์กัดแทะต่างๆ

อาชีพเสี่ยง



เกษตรกร



ผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร

อาการเบื้องต้น

ช่องทางเข้าสู่ร่างกาย



จมูก

การสูดหายใจเอาฝุ่นผงของสารเคมี



ปาก

การดูด หรือเป่า หัวฉีดพ่น



ผิวหนัง

ซึมผ่านผิวหนังในขณะที่ผสมสารเคมี



ปวดศีรษะ



อ่อนเพลีย



ผื่นแดง



คลื่นไส้อาเจียน



แสบตา



หมดสติ อาจเสียชีวิตได้

***หากสัมผัสในระยะยาวอาจทำให้เป็นอัมพาต เกิดโรคมะเร็งได้

การป้องกัน



อ่านวิธีใช้งานฉลากก่อนทุกครั้ง



สวมใส่ถุงมือ เสื้อผ้าปิดมิดชิด และรองเท้ายางขณะทำงาน ตลอดจนเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที



หลังทำงาน ควรอาบน้ำ



ควรแยกทิ้งภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ให้ถูกวิธี

***หากมีความผิดปกติหลังสัมผัสควรรีบไปพบแพทย์





อันตรายจากตะกั่ว

หรือสารประกอบของตะกั่ว

สารตะกั่วคืออะไร

สารตะกั่ว เป็นโลหะหนัก ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตสีเคลือบของเล่น เพื่อให้มีสีสันดู جذاب เกิดความสวยงาม และดึงดูดใจ


แหล่งเสี่ยง



ผู้ปกครองที่ทำงาน สัมผัสสารตะกั่ว



ของเล่นเด็กสี สัน ดูดดูด



สีทาบ้านที่มีส่วนผสม ของสารตะกั่ว



อันตรายจากสารตะกั่ว



ส่งผลกระทบต่อเจริญเติบโต



ส่งผลกระทบต่อสติปัญญา พัฒนาการทางสมอง



อาจเกิดภาวะโลหิตจาง

ช่องทางการเข้าสู่ร่างกาย

ของเล่น เข้าปาก

ซึมผ่าน ผิวหนัง

การสูดหายใจเอาฝุ่นผงของตะกั่ว

วิธีป้องกันลูกจากสารตะกั่ว



ไม่หยิบของเล่นเข้าปาก ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร



เลือกซื้อของเล่นที่มีสีไม่ดูฉูดฉาด และมีเครื่องหมาย มอก.



ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเล่นของเล่นทุกครั้ง



ตรวจสอบของเล่นให้อยู่ในสภาพดี (สีไม่หลุดลอก)



ทำความสะอาดของเล่นอยู่เสมอ



หากพบอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์ทันที





อันตรายจากฝุ่น PM2.5

ฝุ่น PM2.5 คือ?
 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมของมนุษย์ ขนจมูกไม่สามารถดักจับได้ หากได้รับในปริมาณมาก หรือเป็นเวลานานจะทำให้ปอดเสื่อมประสิทธิภาพ หลอดลมอักเสบ เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง



กลุ่มเสี่ยง



เด็กเล็ก




หญิงตั้งครรภ์



ผู้สูงอายุ



ผู้มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง โรคหัวใจ โรคปอด ภูมิแพ้



ผลกระทบต่อสุขภาพ



ระคายเคืองตา แสบตา ตาแดง



ระคายเคืองผิวหนัง เกิดผื่นคัน



ไอ จาม เจ็บคอ อาจมีเลือดกำเดาไหล



ผู้มีโรคประจำตัว มีอาการกำเริบ เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้



เสี่ยงโรคมะเร็งปอด โรคระบบหัวใจ และ หลอดเลือด


สาเหตุ



การเผาในที่โล่ง
การเผาป่า/พืชผลทางการเกษตร /เผาขยะครัวเรือน



การคมนาคมขนส่ง
ควันจากไอเสียรถยนต์



การผลิตไฟฟ้า



อุตสาหกรรม การผลิต

การป้องกัน



ตรวจสอบค่าฝุ่น PM2.5 ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน



สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ที่ได้มาตรฐาน



หลีกเลี่ยง กิจกรรมกลางแจ้ง ในช่วงค่าฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐาน



ปิดประตู หน้าต่างบ้าน ให้มิดชิด



ช่วยลดฝุ่น โดยการโดยสารรถสาธารณะ และไม่เผาขยะ/เผาป่า





อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE)

หมายถึง อุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เพื่อป้องกันอันตราย หรือลดความรุนแรงของการประสบอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection)

ป้องกันการกระแทก การเจาะทะลุจากวัตถุที่จะตกลงมา กระแทกกับศีรษะ บางชนิดสามารถต้านทานกระแสไฟฟ้า หรือทนต่อการลุกไหม้ของไฟได้

อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection)

ลดระดับความดังของเสียง ที่เป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน และสามารถป้องกันเศษวัสดุ ที่จะกระเด็นเข้าหูได้

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respiratory Protection)

ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิด จากมลพิษในบรรยากาศการทำงาน โดยการเลือกใช้ PPE ต้องคำนึงถึงชนิดของมลพิษ ความเข้มข้น และระยะเวลาที่สัมผัส

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face and Eye Protection)

ป้องกันอันตรายต่อใบหน้าและดวงตาจากการสัมผัส สารเคมี ก๊าซ ฝุ่นละออง แสงจ้า ความร้อน รังสีต่างๆ ตลอดจนลักษณะงานที่อาจก่ออันตรายจากการปลิว หรือกระเด็นของวัตถุมาถูกหน้าและดวงตา

อุปกรณ์ป้องกันลำตัว (Body Protection)

ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กับลำตัว เช่น อันตรายจากไฟ ความร้อนสูง โลหะที่หลอมละลาย สารเคมี อุณหภูมิที่เย็นจัด ไฟฟ้าแรงสูง รังสี ฯลฯ

อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน (Hand and Arm Protection)

ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมือ นิ้วมือ และ แขน เช่น การถูกตัด ขีดข่วน ถูกความร้อน หรือไฟไหม้ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection)

ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเท้า นิ้วเท้า ตลอดจนหน้าแข้ง เช่น การตกกระแทก ทับ หนีบ อัด ทิ่มแทงจากวัสดุต่างๆ รวมทั้งป้องกันความร้อนและ สารเคมี

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)

ป้องกันอันตรายจากการทำงานบนที่สูงหรือที่ทำงาน ต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการพลัดตกลงมา เช่น งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือการทำงานในหลุม บ่อ

ข้อแนะนำในการใช้ PPE

1. หมั่นทำความสะอาดและใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังเสมอ
2. หลีกเลี่ยงการใช้ PPE บางชนิดร่วมกับบุคคลอื่น
3. เลือกใช้ PPE ที่มีขนาดพอดีกับร่างกาย เหมาะสมกับลักษณะงาน และได้มาตรฐาน
4. ตรวจสอบ PPE ก่อนใช้งานทุกครั้ง หากพบข้อบกพร่อง หรืออุปกรณ์ชำรุด/สูญหาย ให้แจ้งหัวหน้างานทันที

สนับสนุนโดย
กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
กรมแรงงาน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กองความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 <http://osh.labour.go.th>

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 49 of 72

ด้านสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้ทิ้งขยะในภาชนะรองรับที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยให้ทำการคัดแยกประเภทขยะและทิ้งในภาชนะตามสีดังนี้



ถึงสีเขียวหรือ ถึงสีน้ำเงิน สำหรับขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น กระดาษชำระ เศษอาหาร และมูลฝอย

ถึงสีเหลือง สำหรับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว กระจกใส กระดาษ เป็นต้น

ถึงสีแดง สำหรับขยะอันตราย เช่น กระจกสี ภาชนะบรรจุสี หรือ สารเคมี ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ วัสดุ

ปนเปื้อนสารอันตราย เช่น ถังมือเบื่อน้ำมัน ผ้าเช็ดน้ำมัน รวมไปถึงขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาล ซึ่งของเสียอันตรายเหล่านี้จะต้องถูกส่งกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง เช่น ขยะติดเชื้อส่งกำจัดด้วยวิธีการเผาโดยผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

- การปฏิบัติงานต้องป้องกันไม่ให้ของเสีย สารเคมี หรือ ขยะหกั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
(รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-19)

พรนออกจากระบบจะถือว่าปฎิบัติงานตามคู่มือ



ภาวะโลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจก

ตัวการของโลกร้อน

ก๊าซเรือนกระจกเป็นเหมือนผ้าห่มของโลกที่ช่วยให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและเอื้อต่อการอยู่อาศัย แต่ถ้ามีมากเกินไปก็จะทำให้โลกร้อนขึ้น และนำมาซึ่งผลกระทบมากมายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

ความร้อนถูกสะท้อนออกนอกชั้นบรรยากาศ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินไป
ความร้อนถูกดูดซับในชั้นบรรยากาศ
ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

7 ก๊าซเรือนกระจก

ที่ถูกรวมภายใต้พิธีสารเกียวโต

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO₂
มีปริมาณมากที่สุดในชั้นบรรยากาศ
ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ก๊าซมีเทน CH₄
พบในชั้นถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ
เกิดจากการย่อยสลายของก๊าซชีวภาพ
การเพาะปลูกข้าว และระบบย่อยอาหารของสัตว์
ทำให้โลกร้อนได้มากกว่า CO₂ 25 เท่า

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ N₂O
เกิดจากการดำเนินกิจกรรม เช่น การเผาไหม้-
เชื้อเพลิงในภาคพลังงาน การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม
การจัดการมูลสัตว์ การใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตร
การจัดการของเสีย เป็นต้น ทำให้โลกร้อนได้มากกว่า CO₂ 298 เท่า

ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน HFCs
ใช้เป็นสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ
และใช้ในอุตสาหกรรมโฟมและสารดับเพลิง
ทำให้โลกร้อนได้มากกว่า CO₂ 124-14,800 เท่า

ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน PFCs
พบในการหลอมอะลูมิเนียมและผลิต
สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า อยู่ในชั้นบรรยากาศ
ได้นานถึง 5 หมื่นปี ทำให้โลกร้อนได้มากกว่า CO₂ 7,390-12,200 เท่า

ก๊าซซิลเฟอโรเฮกซะฟลูออไรด์ SF₆
มักพบในอุตสาหกรรมหนักหลายประเภท เช่น
ยางรถยนต์ ฉนวนไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า
แมกนีเซียม เป็นต้น ทำให้โลกร้อนได้มากกว่า CO₂ 22,800 เท่า

ก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ NF₃
พบมากในอุตสาหกรรมผลิตวงจรไฟฟ้า โซลาร์เซลล์
จอแอลซีดีที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์ ฯลฯ ทำให้โลกร้อนได้มากกว่า CO₂ 17,200 เท่า

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โทรศัพทน์ 0 2141 9836-40 โทรสาร 0 2143 8405 อีเมล info@tgo.or.th วันรับแจ้ง www.tgo.or.th



ก๊าซเรือนกระจก มาจากไหน



CO₂ | การผลิตไฟฟ้า



CO₂ | การขนส่ง



CO₂ | โรงงานอุตสาหกรรม



CO₂ | การตัดไม้ทำลายป่า



CH₄ | ขยะมูลฝอย



CH₄ | เกษตรกรรม/
ปศุสัตว์



- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- ลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า



- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
- ลดการใช้เชื้อเพลิง



- ใช้พลังงานทดแทน เช่น ชีวมวล แสงอาทิตย์ น้ำ ลม และก๊าซชีวภาพ เป็นต้น



- คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
- นำขยะอันตรายไปกำจัด
- จัดการขยะอย่างถูกวิธี

- ปลูก/ฟื้นฟูป่า
- ฟื้นพื้นที่สีเขียวในเมือง



- ลดการใช้น้ำ/กระดาษ



- ลดการใส่ปุ๋ยเคมี

จะช่วยกัน ลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร



สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ติดต่อเราได้
สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0 2141 9841-50 <http://ghgreduction.tgo.or.th/LESS>





คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Climate change

กระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กระทบต่อสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ ดังนี้

สิทธิในการอยู่ ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

หากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ย่อมส่งผลให้ระบบนิเวศของโลก ณ ปัจจุบัน สั่นสลาย และไม่สามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมได้อีก

สิทธิในชีวิต ร่างกาย

การเกิดขึ้นของหิมตกภัย ธรรมชาติ ย่อมก่อให้เกิด ความเจ็บปวด หรือถึงแก่ ความตาย อันเป็นการกระทบ ต่อสิทธิในการมีชีวิตอยู่ ของมนุษย์

สิทธิในสุขภาพ

การเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ อย่างเช่น มลภาวะต่าง ๆ และโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ

กลุ่มคนที่อยู่ใน ภาวะเปราะบาง

มีรายงานระบุว่า มีเฉพาะคนรวยเท่านั้น ที่สามารถรอดพ้นจาก Climate Change ได้ ส่วนคนที่อยู่ในภาวะยากจน ก็จะยังคงจนขึ้นไปอีก

สิทธิในน้ำ และสุขภาพิบาล

Climate Change ก่อให้เกิด ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้แหล่งน้ำ ตามธรรมชาติและแหล่งน้ำบริสุทธิ์ เกิดความขาดแคลน

สิทธิในอาหาร

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ ย่อมส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรม และการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประโยชน์ของการนำเอามิติด้านมนุษยชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับ Climate Change

1

เมื่อพิจารณาในมิติของผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์ จะทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักว่าต้องรีบ แก้ไขปัญหาโดยเร็ว

2

พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน มีการกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่า รัฐจะต้องแก้ไขปัญหาลักษณะนี้

3

กลไกทางด้านสิทธิมนุษยชนสามารถ สนับสนุนรัฐสมาชิกเกี่ยวกับนโยบาย ทางด้าน Climate Change ได้

ที่มา: สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Climate Change ภาวะโลกร้อน ปัญหาที่ถูกกลืน" คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**กฎความปลอดภัยในการทำงาน****กฎความปลอดภัยทั่วไป**


1. ห้ามพนักงานดื่มสุรา / สิ่งมีเมาทุกชนิดแล้วเข้ามาปฏิบัติงาน
2. ห้ามพนักงานใช้เครื่องมือที่ชำรุดในการปฏิบัติงาน
3. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ เครื่องหมาย ป้ายเตือน อย่างเคร่งครัด
4. สวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งทำงาน
5. แต่งกายให้รัดกุม ไม่รุ่มร่าม ผมยวต้องรวบให้เรียบร้อย ห้ามใส่ เครื่องประดับ และห้ามสวมรองเท้าแตะเวลาทำงาน
6. พนักงานทุกคนต้องช่วยกันดูแลสถานที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
7. พบเห็นการกระทำ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้แจ้งหัวหน้างานทันที
8. เครื่องจักร , เครื่องมือที่แขวนป้ายกำลังซ่อม ห้ามเปิดสวิทช์โดยเด็ดขาด
9. ระหว่างปฏิบัติงานถ้าเกิดการบาดเจ็บ ให้แจ้งหัวหน้างานทุกครั้ง
10. ห้ามถอด ปรับ แต่ง เซฟการ์ด โดยไม่ใช้หน้าที่เด็ดขาด
11. เซฟการ์ดชำรุด สูญหาย แจ้งหัวหน้างานทันที
12. พนักงานที่ได้รับรองเก้าเซฟตี้ แวนตา ต้องสวมใส่ทุกครั้งปฏิบัติงาน
13. ห้ามใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน
14. สวมหูฟังในบริเวณ และเวลาที่บริษัท กำหนดเท่านั้น
15. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ

การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

1. คำจำกัดความ
2. งานก่อสร้าง หมายความว่า การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร ถนน ท่อระบายน้ำ ประปา รั้ว กำแพง ประตู ป้ายหรือสิ่ง ที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย พื้นหรือ สิ่งก่อสร้างเพื่อจอดรถ กลับริด ท่างเข้าออกของรถ และหมายความรวมถึงงานต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือทำลายสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย
3. อาคาร หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4. เขตก่อสร้าง หมายความว่า พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงพื้นที่ที่กำหนด เพิ่มเติมจากพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้าง
5. เขตอันตราย หมายความว่า พื้นที่ที่กำลังก่อสร้าง รวมถึงพื้นที่ที่นายจ้างได้กำหนดเพิ่มเติม
6. กำแพงพืด หมายความว่า สิ่งก่อสร้างที่เป็นกำแพงหรือผนังต่อเนื่องของโครงสร้างที่มีส่วนใด ส่วนหนึ่งอยู่ติดดินเพื่อรับแรงหรือน้ำหนัก
7. ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว หมายความว่า เครื่องสำหรับใช้ขนส่งวัสดุขึ้นลงชั่วคราว ประกอบด้วยหอลิฟต์หรือปล่องลิฟต์ ตัวลิฟต์ และเครื่องจักร
8. ลวดสลิง หมายความว่า เชือกที่ทำด้วยเส้นลวดหลายเส้นที่ตีเกลียวรอบแกน ชั้นเดียวหรือหลายชั้น
9. รอก หมายความว่า อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ายล้อเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยร้อยไว้กับเชือก โซ่ หรือลวดสลิง เพื่อใช้ในการทำงานก่อสร้าง
10. บริภัณฑ์ไฟฟ้า หมายความว่า บริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
11. นั่งร้าน หมายความว่า นั่งร้านตามกฎหมายว่าด้วย นั่งร้านและค้ำยัน
12. ผู้ควบคุมงาน หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกหรือควบคุมดูแล งานก่อสร้างตามลักษณะและประเภทของงาน
13. วิศวกร หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

**กฎความปลอดภัยเฉพาะด้าน****1. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกลึงมือ**

- 1.1 ก่อนทำงานตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลึงว่าใช้งานได้หรือไม่ ตรวจสอบว่ามีเครื่องป้องกันเศษวัสดุ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- 1.2 ทดลองเดินเครื่องจักร จากรอบซ้าๆ ว่าใช้งานได้ แล้วค่อยปรับความเร็วตามขนาดและชิ้นงาน
- 1.3 การติดตั้งชิ้นงานกับหัวจับ ต้องได้ระดับและไม่แกว่ง
- 1.4 การกลึงมุมมีดต้องได้มุมกับชิ้นงาน การกลึงที่มีความเร็วสูง ต้องใช้น้ำหล่อเย็น
- 1.5 สวมใส่แว่นตามป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตามในขณะปฏิบัติงาน
- 1.6 หลังกลึงเสร็จดูแลทำความสะอาด บริเวณแทนกลึง พร้อมใช้น้ำหล่อลื่นจุดต่างๆ
- 1.7 ห้ามใช้ลมเป่า ทำความสะอาดเสื้อผ้า
- 1.8 ห้ามสวมถุงมือผ้าในงานกลึง
- 1.9 แต่งกายรัดกุมไม่รุ่มร่าม กรณีสวมเอี๊ยมให้ผูกชายเอี๊ยมให้เรียบร้อย
- 1.10 หัวพนักงานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด

**2. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกล**

เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นสิ่งที่พนักงานต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันดังนั้นหากไม่มีการดูแล บำรุงรักษา หรือ มีการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอย่างผิดวิธี อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายทางทรัพย์สิน และการบาดเจ็บ พิการ หรือ เสียชีวิตได้

- 2.1 ก่อนเปิดสวิตช์เดินเครื่อง ต้องมั่นใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการทำงานของระบบ
- 2.2 ขณะปฏิบัติงาน ห้ามหยอกล้อกันเล่น
- 2.3 ขณะเดินเครื่องจักร ห้ามละทิ้งเครื่องไว้ โดยไม่มีผู้ควบคุม
- 2.4 กรณีที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักร ให้หยุดเครื่องเพื่อทำการตรวจสอบ
- 2.5 สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(PPE)
- 2.6 ห้ามถอดเซฟการ์ดเครื่องจักรออก
- 2.7 แต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน
- 2.8 ปิดสวิตช์เครื่องจักร ก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง
- 2.9 ติดป้ายซ่อมที่เครื่องจักร อุปกรณ์ที่กำลังซ่อมทุกครั้ง
- 2.10 อย่าใช้เครื่องจักรเกินกำลัง
- 2.11 เครื่องจักรกลทุกชนิดมีความร้อน ต้องคำนึงถึงการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตรวจสอบไอระเหย แก๊สไวไฟ หรือน้ำมัน ไวไฟ ในรัศมี ไม่น้อยกว่า 16 เมตร เว้นแต่มีการป้องกันไว้อย่างปลอดภัย
- 2.12 หลังเลิกงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดเครื่องจักร และพื้นที่การทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ
- 2.13 หัวพนักงานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด

3. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องเจาะ (โลหะ) หรือสว่านแทน

1. สวมใส่แว่นตานิรภัยทุกครั้ง ก่อนทำการเจาะชิ้นงาน
2. แต่งกายให้รัดกุม พับแขนเสื้อขึ้นเหนือข้อศอก รวบหรือรัดผมให้เรียบร้อย
3. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ ถุงมือผ้า เวลาปฏิบัติงาน
4. ห้ามปรับ แต่ง จัดชิ้นงานขณะเครื่องจักรทำงาน
5. ห้ามใช้มือจับชิ้นงาน หากต้องเจาะรูใหญ่กว่า 0.5 นิ้วขึ้นไป
6. ห้ามใช้มือจับหัวดอกสว่านให้หยุด



7. การทำความสะอาดควร ใช้แปรง
 8. หลังการทำงานทุกครั้ง ต้องรักษาบริเวณทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ
 9. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
- 4. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ**
1. แต่งกายให้รัดกุม ไม่รุ่มร่าม และห้ามสวมใส่เครื่องประดับเวลาปฏิบัติงาน
 2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน
 3. ก่อนและหลังเลิกงานดูแลความสะอาดบริเวณที่ทำงานอยู่เสมอ
 4. ต้องปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนเปลี่ยนแบบหัวปั๊มทุกครั้ง
 5. การปั๊มวัตถุที่ใช้มือป้อน ต้องใช้สวิตช์แบบ 2 มือกด
 6. ห้ามใช้สวิตช์เดียวเด็ดขาดในการปั๊มโลหะ
 7. การปั๊มวัตถุโดยใช้เท้าเหยียบ ต้องมีที่ปักเท้า และมีที่ครอบป้องกันมิให้เหยียบเศษไม่ตั้งใจ
 8. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ
- 5. กฎความปลอดภัยในการใช้รถยนต์**
1. คนขับมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ น้ำหล่อเย็น เครื่องบิดน้ำฝน สัญญาณไฟ เบรก ล้อ ยางรถ และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ก่อนขับรถ
 2. ดับเครื่องยนต์ เมื่อมีสภาพ มีนเมา , กินยาระงับประสาท หรือ ง่วงนอน ไม่ควรขับรถ, เครื่องยนต์โดยเด็ดขาด
 3. ไม่ควรขับเครื่องยนต์ โดยการออกตัวพุ่งอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันและทำให้เกิดการสึกหรอแก่ยาง และทำให้เกิดอันตราย
 4. จอดรถต้องล็อครถมือ ดับเครื่องยนต์ก่อนลงรถ
 5. ถอยหลังต้องมีคนช่วยให้สัญญาณบอกทาง
 6. ต้องดับเครื่องยนต์ ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
 7. ห้ามใช้รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ต้องติดธงแดงที่ปลายสิ่งที่ยื่นออกนอกรถ สิ่งของที่บรรทุกต้องยึดแน่นกับตัวรถเพื่อป้องกันการกระดอน
 8. เมื่อชนของหนักขึ้นลงรถโดยใช้บันได ต้องใส่เบรคไว้
 9. ต้องขออนุญาตก่อนนำรถเข้าไปในบริเวณที่อาจมีไอน้ำมันหรือ ไอระเหยของสายไวไฟ
 10. รถกระบะบรรทุก ต้องมีผนังกันโดยรอบกระบะ อย่างมั่นคงแข็งแรง และมีการป้องกันเศษสิ่งของตกจากกระบะรถ
 11. ห้ามคนขึ้นไปนั่งหรือยืนบนพาหะ หรือเครื่องจักรที่มีได้ออกแบบไว้ให้คนโดยสาร
หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ
- 6. กฎความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์ (FORKLIFT)**
1. คนขับมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ หม้อน้ำ น้ำมันเครื่อง สัญญาณไฟ เบรก ล้อ ยางรถและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ก่อนขับรถ
 2. สวมชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม (หมวกนิรภัย)
 3. ให้สัญญาณไฟ และเปิดไซเรนเสียงขณะทำงานทุกครั้ง
 4. ตรวจสอบขนาด น้ำหนักข้อควรระวังและกำหนดปริมาณการขนย้ายที่ชัดเจน
 5. จับพวงมาลัยโดยใช้มือซ้ายและจับที่ปุ่มหมุน
 6. ขับเคลื่อนอย่างปลอดภัยตลอดเวลา
 7. ขณะขับเครื่องตัวเปล่า ควรยกสูงจากพื้นประมาณ 20 ซม.
 8. ให้ขับเครื่อง โดยจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 km/hr.
 9. จอดรถ ต้องจอดในพื้นที่ ที่จัดเตรียมไว้และวางงาที่พื้นทุกครั้ง
 10. จอดรถต้องใส่เบรคมือ



11. ต้องขออนุญาตก่อนนำรถเข้าไปในบริเวณที่อาจมีไอน้ำมันหรือ ไอระเหยของสารไวไฟ
12. ถอยหลังต้องมีคนช่วยให้สัญญาณบอกทาง
13. มีผู้ให้สัญญาณในการกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็น
14. ห้ามมีคนเดินผ่านไต้งาโดยเด็ดขาด
15. ห้ามใช้งานผิดประเภท
16. จัดเรียงพาเลทอย่างเหมาะสมในพื้นที่ที่กำหนด
17. ห้ามโดยสาร โดยเด็ดขาด
18. ทำความสะอาดและตรวจสภาพตามกำหนดสม่ำเสมอ
19. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ

7. กฎความปลอดภัยในการใช้ แขนดลิฟท์ (HANDLIFT)

1. ตรวจสอบสภาพรถ แขนดลิฟท์ (HANDLIFT) ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
2. ควรใช้ แขนดลิฟท์ (HANDLIFT) ให้เหมาะสมกับน้ำหนักของที่บรรทุก (ชั้นที่ 1 ไม่เกิน 1,600 kg. ชั้นที่ 2 ไม่เกิน 750 kg. ชั้นที่ 3 ไม่เกิน 500 kg.)
3. จัดวางวัสดุบน แขนดลิฟท์ (HANDLIFT) ให้เหมาะสมและสมดุล กระจายน้ำหนักให้สม่ำเสมอและไม่ควรสูงเกินระดับสายตา
4. ตรวจสอบสภาพเส้นทางการทำงานก่อนเคลื่อนย้ายผ่าน
5. การวางวัสดุบน แขนดลิฟท์ (HANDLIFT)
 - 5.1 วางของหนัก ขนาดใหญ่ ให้วางด้านล่าง ส่วนของเล็กและเบาอยู่ด้านบน และจำกัดความสูงโดยไม่ควรวางของเหนือระดับสายตา
 - 5.2 ของที่มีความยาวมาก ต้องวางขนานกับพื้น
 - 5.3 ของที่เป็นทรงกลมต้องมีที่กั้นเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ้งไปมา
6. ห้ามเล่นแขนดลิฟท์ (HANDLIFT) โดยการกระโดดขึ้นไปยืนบนรถขณะเข็นรถ
7. ผู้ที่ใช้แขนดลิฟท์ (HANDLIFT) ควรได้รับการอบรมก่อนการใช้งานโดยหัวหน้างานทุกครั้ง
8. หลังปฏิบัติงาน ควรจัดเก็บรถ แขนดลิฟท์ (HANDLIFT) ในพื้นที่ที่กำหนด และตรวจสอบแบตเตอรี่ทุกครั้ง
9. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ (รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-08.2)
10. สวมชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม (หมวกนิรภัย)

8. กฎความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยมือ

1. ตรวจสอบสภาพของวัสดุที่จะยก ว่าผิววัสดุหยาบ ลื่น มีเสี้ยนหรือไม่
2. ตรวจสอบว่ามีอุปสรรคจากรอยเบื่อน้ำมัน ก่อนที่ยกส่งของ
3. พิจารณาน้ำหนัก น้ำหนัก และรูปร่างของวัสดุที่จะยก และใช้จำนวนคนให้พอเหมาะกับวัสดุที่จะยก
4. ใช้เครื่องมือช่วยยกวัสดุสิ่งของ หากสามารถกระทำได้
5. เท้าทั้งสองแยกจากกันพอสบาย และรักษาสสมดุล โดยยืนให้มั่นคง หรือนั่งยองๆ ให้หลังตรงจะป้องกัน กระดูกสันหลังเคล็ด คัดยอก หรือ กระดูกเคลื่อน
6. เมื่อเคลื่อนย้ายวัสดุ ควรให้แขนและศอกแนบใกล้ลำตัว ไม่ควรให้วัสดุที่จะยกอยู่ห่างจากลำตัวมาก เพราะทำให้ต้องใช้กำลัง แขนมากขึ้นในการยก
7. เมื่อวางของลง ให้ย่อเข่า นั่งยองๆ ควรหลีกเลี่ยงการบิดตัว เอียงตัว หรือโค้งลำตัวเมื่อวางของ
8. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ (รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-03)

**9. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บันไดขึ้นบันไดอยู่กับที่**

การยก หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก จำเป็นจะต้องใช้บันได หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ การผูกน้ำหนักสิ่งของหนักๆ กับลวด และใช้ตะขอเกี่ยวนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่างานสลิง ซึ่งงานเช่นนี้จะต้องใช้พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ ข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบันได ต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด
2. เวลายกของไปมาพยายามยกให้ต่ำที่สุด
3. ใช้อุปกรณ์การยกที่ต้องตามชนิดของชิ้นงาน ห้ามปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้บนขอเกี่ยวของบันได
4. ห้ามเลื่อนบันไดเร็วเกินไป
5. เมื่อหยุดใช้งาน คันบังคับต้องอยู่ในตำแหน่ง “ว่าง” ต้องปลดสวิตช์ออก เมื่อผู้ควบคุมบันไดออกจากบันได
6. ผู้ควบคุมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้บันได รายงานสภาพของบันไดเวลาเปลี่ยนกะ ต้องตรวจเช็ค ลวดเหล็ก หากชำรุดให้รายงานหัวหน้าเพื่อซ่อมแซมก่อนใช้งาน และบันทึกในแบบรายการใช้บันได
- 6.1 ทดสอบสวิตช์ไฟขณะที่ไม่มีการยกชิ้นงานและบริเวณข้างล่างไม่มีคน
- 6.2 ทดสอบเบรค
- 6.3 ตรวจสอบลวดเหล็ก หารอยแตก รอยไหม้ ขณะขึ้น
- 6.4 ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงว่าใช้งานได้หรือไม่
7. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด (รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-14)
8. สวมชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม (หมวกนิรภัย)

10. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับลิฟท์ขนส่ง

1. มีการตรวจสอบความพร้อมของลิฟท์ขนส่งก่อนใช้งานประจำวัน
2. ห้ามใช้ลิฟท์ที่ชำรุด หรือไม่พร้อมใช้งาน และติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟท์” ให้ลูกจ้างทราบ
3. ติดข้อบังคับการใช้ลิฟท์ให้เห็นชัดเจน ในบริเวณลิฟท์
4. ผู้ใช้ลิฟท์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด
5. ติดป้ายบอกพิกัด การบรรทุกที่ลิฟท์ให้เห็นชัดเจน
6. ห้ามลูกจ้างขึ้นไปกับลิฟท์ เว้นแต่ในกรณีตรวจสอบหรือซ่อมแซมลิฟท์
7. ให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้ลิฟท์ ทำหน้าที่ควบคุมลิฟท์ตลอดระยะเวลาการทำงาน
8. ห้ามใช้ลิฟท์ที่ใช้กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่คล้ายกันเกี่ยว เกาะ เคลื่อนย้ายไปกับลิฟท์
9. ห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในขณะที่ลิฟท์ทำงานโดยเด็ดขาด
10. ขณะลิฟท์ทำงานต้องมีผู้ควบคุมตลอดเวลา
11. การใช้ลิฟท์ขนรถ หรือ เครื่องมือที่ล้อ ต้องป้องกันไม่ให้รถ หรือ เครื่องมือนั้นเคลื่อนได้
12. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน
13. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
14. มีการตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยของลิฟท์ขนส่งประจำปี

11. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

1. ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าโรงงาน ต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด
2. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ว่าใช้งานได้หรือไม่ หากมีส่วนใดที่บกพร่องให้แจ้งหัวหน้างานทราบเพื่อแก้ไขทันที
3. ก่อนซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องตัดกระแสไฟฟ้าที่ผู้ควบคุมไฟฟ้า Breaker และแขวนป้ายห้ามสับสวิตช์ (Lock out Tag out)



- อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องต่อสายดิน
- พบผู้ถูกไฟฟ้าดูด ให้ตัดกระแสไฟฟ้าก่อน
- อุปกรณ์ สายไฟฟ้า ควรเลือกใช้ที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สามารถทำให้เกิดประกายไฟ ในบริเวณที่มีไอระเหยของน้ำมัน หรือ แก๊สไวไฟเด็ดขาด
- ห้ามแก้ไขไฟฟ้าเองโดยไม่ใช้หน้าที่ ควรแจ้งให้หัวหน้าแผนกให้ทราบเพื่อทำการแก้ไข
- ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องตรวจสอบไฟฟ้าในขณะนั้นว่าไม่มีผู้ใช้งาน
- ร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องอุปกรณ์ / เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าใส่พิวส์โตกว่าขนาด หรือใช้วัสดุอื่น เช่น ลวดทองแดงแทนพิวส์
- รอยต่อสายไฟฟ้า ต้องใช้เทปพันสายไฟฟ้าให้มิดชิด แน่นหนา และเรียบร้อย
- อย่าปล่อยให้เครื่องไฟฟ้าเปียกน้ำ เพราะน้ำจะเป็นตัวผ่านให้ไฟฟ้ารั่วไหลออกมาได้
- รายงานหัวหน้าทันที เมื่อพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือชำรุด
- มีป้ายเตือนอันตราย ติดตั้งในบริเวณที่จะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน
- มีการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงานอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิศวกรไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด

12. กฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

- อ่านฉลากที่ภาชนะและข้อมูลสารเคมีอันตรายก่อนทุกครั้ง
- ห้ามเข้าไปในสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งในขณะที่ใช้สารเคมี
- ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อแนะนำในการใช้สารเคมีทุกครั้ง
- ห้ามใช้สารเคมีโดยไม่ทราบข้อมูล ให้สอบถามหัวหน้าก่อนใช้งาน
- ไม่เปิดภาชนะบรรจุสารเคมีทิ้งไว้ควรปิดให้สนิทภายหลังเลิกงาน
- การผสมสารเคมีต้องได้รับการอบรมจากหัวหน้าก่อนจึงสามารถผสมได้
- ห้ามรับประทานอาหาร ห้ามสูบบุหรี่ หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่เก็บสารเคมี
- ติดป้ายชี้บ่งที่ทางเข้าสถานที่เก็บสารเคมีให้เห็นชัดเจนตลอดเวลา
- ห้ามเทน้ำลงในกรด
- ขณะปฏิบัติงานหากพบว่ามีอาการเจ็บป่วย วิงเวียนศีรษะให้หยุดปฏิบัติงานทันที พร้อมทั้งรายงานหัวหน้างานและทำการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี
- เมื่อสารเคมีหก ควรทำความสะอาดทันที ตามข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (MSDS)
- หลังปฏิบัติงานล้างมือทำความสะอาดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนทันที
- หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ

เก็บสารเคมีในสถานที่จัดเก็บ

- พนักงานต้องอ่านฉลากผลิตภัณฑ์เคมีทุกครั้งก่อนนำเก็บ
- เก็บให้ห่างจากอาหารและภาชนะบรรจุ
- ไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์เคมีให้สูงเกิน 5 เมตร
- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่เก็บสารเคมี
- ผลิตภัณฑ์ตก หล่น ที่พื้น ให้กวาด เก็บใส่ถังอย่างระมัดระวังเพื่อนำไปทำลายถ้าเป็นชนิดเหลวให้ใช้ทรายแห้งกลบ แล้วนำเศษไปทิ้งถังขยะอันตราย ห้ามล้างด้วยน้ำ
- ต้องติดป้ายชี้บ่งสารเคมีแต่ละชนิด และ ติดข้อมูลการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย (MSDS) ในสถานที่เก็บสารเคมี
- ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน และต้องปิดกุญแจหลังจากเลิกงานทุกครั้ง

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 59 of 72


การขนย้ายสารเคมี

1. การขนย้ายสารเคมีไปใช้งานปริมาณมากต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่อยู่ในสภาพดีและมีที่กันกันตก
2. การขนย้ายสารเคมี ต้องตรวจสอบถังบรรจุ มีรอยรั่วซึมหรือไม่ หากมี ให้รีบเปลี่ยนถัง

การถ่ายเทสารเคมี

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
2. การเปิดฝาดังโลหะซึ่งบรรจุสารเคมี หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หากมีสนิมเกาะให้ใช้น้ำยากันสนิมฉีด ห้ามใช้ค้อนทุบโดยเด็ดขาด
3. ภาชนะที่บรรจุสารเคมีไวไฟ หรือสารเคมีประเภทกรด ต้องมีฝาปิดมิดชิด
4. ถังเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีประเภทกรด ต้องมีฝาปิดมิดชิดและจัดเก็บไว้ในพื้นที่ ที่กำหนด
5. สูบลาสติกชนิดใช้มือสูบ เมื่อเลิกใช้งานต้องรีบทำให้แห้งและเก็บไว้ในพื้นที่ที่กำหนด
6. การถ่ายเทสารเคมีเหลวออกจากถังโดยใช้รถยก ต้องต่อข้อต่อซึ่งมีวาล์ว เข้ากับรูฝาดัง แล้วค่อย ๆ เอนถังลงนอน ระหว่างขาทั้งสองของรถยก

(รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-20)



ป้าย หรือ ฉลากแยกประเภทสารเคมี

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. สารที่ระเบิดได้ | 2. ก๊าซอันตราย/ติดไฟ |
| 3. ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ | 4. ของแข็งไวไฟ |
| 5. สารที่เติมออกซิเจน | 6. สารที่เป็นพิษ |
| 7. สารกัมมันตรังสี | 8. สารกัดกร่อน |
| 9. วัตถุอันตรายอื่น ๆ | |

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 60 of 72

ป้ายกำกับสารเคมีตามมาตรฐาน NFPA

- สีน้ำเงิน บอกระดับอันตรายต่อสุขภาพ
 - สีแดง ระดับความไวไฟ
 - สีเหลืองความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
 - สีขาว ข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ
- ตัวเลขที่ปรากฏบนแถบสีบอกถึงระดับอันตรายมีค่าตั้งแต่ 0-4 ยิ่งตัวเลขมาก ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง และมีมาตรการรองรับที่ดีในการใช้สารเคมีนั้นๆ





13. กฎความปลอดภัยในสำนักงาน


1. อย่าวิ่งในสำนักงาน เพราะตรงมุมอาจมีผู้ร่วมงานเดินสวนออกมา หรือมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ อยู่
2. อย่าใช้บันไดที่มีล้อเลื่อนแทนบันได เพื่อหยิบสิ่งของต่างๆ บนที่สูง
3. ลิ้นชักของตู้เก็บเอกสาร หรือโต๊ะทำงาน เมื่อเปิดใช้แล้วต้องปิดให้เรียบร้อย เพราะอาจเดินชนได้รับบาดเจ็บ
4. เมื่อขึ้นลงบันได ให้เดินด้วยความระมัดระวังเดินชิดขวา (ห้ามวิ่ง)
5. แก้อินั่ง อย่างเอนหลังจนเสียการทรงตัว เพราะจะทำให้ล้ม และได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
6. เมื่อมีน้ำหกที่พื้นต้องรีบเช็ดถูให้แห้งทันที เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม
7. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ควรจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสะดุดล้มได้
8. ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้าย หรือยกของที่หนักเกินขีดความสามารถ ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน
9. มือและนิ้วมือเป็นส่วนที่รับบาดเจ็บได้ง่าย ไม่ควรใช้มือ นิ้วมือแทนอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่นใช้นิ้วดึงลูกแม็ค
10. เครื่องใช้สำนักงาน ต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ต้อยเสมอหากมีส่วนใดชำรุดให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที
11. การเปิด-ปิดประตู ต้องทำด้วยความระมัดระวัง เมื่อเปิดแล้วต้องปิดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการกระแทก เพื่อนพนักงานที่เดินเข้าออก และยังเป็นกรป้องกันการชำรุดประตู
12. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด

**14. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า**

1. ห้ามเชื่อมในบริเวณที่มีสารไวไฟ ถ้าจำเป็นต้องเชื่อม ต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสม
2. ห้ามเชื่อมภาชนะบรรจุ หรือที่เคยบรรจุสารไวไฟ
3. ห้ามเชื่อมในสถานที่อับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
4. รักษาความสะอาดบริเวณที่ทำการเชื่อม
5. ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าบ่อย ๆ หากสายร้อนแสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินอัตรา หรือสายชำรุด ควรเปลี่ยนสายใหม่
6. ห้ามใช้ “ปากกาจับลวดเชื่อม” ที่มีฉนวนหุ้มไม่เรียบร้อย
7. สวมอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา และป้องกันประกายไฟจากการเชื่อม
8. ให้นำเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือวางไว้ใกล้บริเวณเชื่อม เพื่อพร้อมใช้งานเวลาฉุกเฉิน
9. ระวังอย่าให้เสื้อผ้าที่สวมใส่เปียกน้ำมัน เพราะทำให้เกิดไฟง่าย
10. รักษาเครื่องเชื่อมอย่าให้ชื้น
11. อย่าใช้เครื่องเชื่อมเกินอัตรากำลังติดต่อกันเป็นเวลานาน
12. อย่าปรับอัตราการกระแสไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมขณะที่กำลังเชื่อมอยู่
13. ในกรณีเครื่องชำรุด อย่าพยายามซ่อมเอง ควรให้ช่างที่รับผิดชอบโดยตรงทำการตรวจซ่อม
14. หัวหน้างานที่มีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานปฏิบัติงานตามกฎดังกล่าว

**15. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องเชื่อมแก๊ส**

1. ห้ามเชื่อมในบริเวณที่มีสารไวไฟ และเชื้อเพลิงที่อาจลุกไหม้ได้ง่าย ในกรณีที่ต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสม
2. ห้ามนำอุปกรณ์ที่รั่วหรือชำรุดมาใช้งาน
3. ระวังอย่าให้สายแก๊สพันเป็นปมหรือเกลียว
4. ห้ามเชื่อมโดยไม่ใส่แว่นตาหรือหน้ากากสำหรับงานเชื่อม
5. ห้ามแขวนหัวเชื่อมบนอุปกรณ์ปรับความดัน
6. ห้ามเชื่อมภาชนะบรรจุ หรือที่เคยบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารไวไฟ
7. จัดให้มีคนเฝ้าปิด-เปิดวาล์วถังแก๊สในการเข้าไปเชื่อมในสถานที่อับอากาศ
8. ห้ามซ่อมวาล์วหรืออุปกรณ์ปรับความดัน ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดทันที
9. ต้องระมัดระวังการขนย้ายถังแก๊ส
10. ห้ามยกถังแก๊สโดยการผูกที่อุปกรณ์ปรับความดัน หรือวาล์วปิด-เปิด
11. ห้ามเชื่อมในบริเวณที่อับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
12. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ หลัง Regulator และก่อนหัวตัดทั้งลมและแก๊สรวม 4 จุด
13. หากไม่แน่ใจว่าปลอดภัย ควรปรึกษาหัวหน้างานก่อน
14. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานปฏิบัติงานตามกฎดังกล่าว
(รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-05)




**16. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับแท่นหินเจียร**

1. ตรวจสอบหินเจียรว่าไม่แตก ชำรุด และต้องมีเครื่องป้องกันสะเก็ดวัสดุกระเด็น
2. ก่อนการเจียรต้องสวมใส่หน้ากากหรือแว่นตา ก่อนทุกครั้ง
3. ห้ามใช้หินเจียรที่ด้านข้าง
4. หินเจียรที่ใช้งานจนเกิดความโค้งขึ้นที่บริเวณหน้าหินเจียร ให้ตัดส่วนโค้งนั้นออกไปด้วยเครื่องมือปรับแต่ง หินเจียร
5. การเจียรชิ้นงานควรใช้หินเจียรชนิดหยาบก่อน แล้วจึงใช้หินเจียรชนิดละเอียดอีกครั้ง
6. แท่นรองชิ้นงานต้องวางในแนวระนาบ และห่างจากหินเจียรประมาณ 1/8 นิ้ว
7. ขณะเจียร ควรมีน้ำสำหรับจุ่มชิ้นงานที่ร้อน
8. ไม่ควรเจียรงานเกินกำลังของเครื่องเจียร
9. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกล่าว

17. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane)

1. ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกโยงต้องแสดงหลักฐานการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน
 2. ผู้นำรถปั้นจั่นเข้ามาทำงานต้องส่งเอกสาร ปจ.2 ให้ จป.ตรวจสอบ ก่อนทำงาน
 3. เวลายกของไปมาพยายามให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้
 4. ผู้ควบคุมปั้นจั่นต้องปฏิบัติตามสัญญาณที่ถูกต้อง
 5. ใช้อุปกรณ์การยกที่ถูกต้องตามชนิดของชิ้นงาน ห้ามปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้บนขอเกี่ยวปั้นจั่น ให้ใช้อุปกรณ์การยกหนึ่งอันต่อขอเกี่ยวปั้นจั่นแต่ละอัน มีข้อยกเว้นอย่างเดียวคือปล่อยโซ่ไว้กับขออันเล็กได้ในขณะที่โซ่อันใหญ่ยกชิ้นงาน
 6. เมื่อปั้นจั่นหยุดใช้งาน คันบังคับควรอยู่ในตำแหน่ง "ว่าง" ต้องปลดสวิทช์ออกเพื่อผู้ควบคุมปั้นจั่นออกจากปั้นจั่นไป
 7. ห้ามเลื่อนปั้นจั่นเร็วเกินไป
 8. ผู้ควบคุมห้ามเลื่อนปั้นจั่นมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น รายงานสภาพของปั้นจั่นเวลาเปลี่ยนกะ นอกจากนี้เมื่อรับกะควรตรวจการทำงานของสวิทช์ไฟ, เบรก, แตร และต้องตรวจเช็กลวดเหล็ก และเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหากชำรุดให้รายงานหัวหน้าเพื่อซ่อมแซมก่อนใช้งาน
- 8.1 ทดสอบสวิทช์ไฟในขณะที่ไม่มีการยกชิ้นงานและบริเวณข้างล่างไม่มีคน
- 8.2 ทดสอบเบรก
- 8.3 ตรวจเครื่องดับเพลิงว่าพร้อมใช้งานหรือไม่
9. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกล่าว

**18. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร (Machine)**

1. ก่อนเปิดสวิตช์เดินเครื่อง ต้องมั่นใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการทำงานของระบบ
2. ขณะปฏิบัติงาน ห้ามหยอกล้อกับผู้ร่วมงาน หรือผู้อื่น
3. ในขณะที่เดินเครื่องจักร ห้ามละทิ้งเครื่องจักรไว้ โดยไม่มีผู้ควบคุม
4. ในกรณีที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักรให้หยุดเครื่องเพื่อทำการตรวจสอบ ถ้าต้องตรวจในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าเข้าไปใกล้จนอาจเป็นอันตรายได้
5. ต้องทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาอยู่เสมอ
6. อย่าใช้เครื่องจักรเกินกว่ากำลังของเครื่อง
7. หัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกล่าว



	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 63 of 72


19. กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับ เครื่องหินเจียรชนิดมือถือ

1. ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและการฝึกฝนอย่างเหมาะสม
2. ก่อนใช้งานจะต้องทำการตรวจสอบสภาพของเครื่องเจียรและใบหินเจียรว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ หรือมีสิ่งชำรุดก็ต้องส่งซ่อมก่อน
3. จะต้องระวังและป้องกันประกายไฟที่เกิดจากการเจียร โดยใช้แผ่นกันไฟหรือผ้าใบกันไฟ
4. จะต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มทำงาน
5. ผู้ใช้งานจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
 - 5.1 หน้ากากนิรภัยชนิดเต็มหน้า แผ่นกันเป็นโพลีคาร์บอเนต
 - 5.2 เสื้อแขนยาว
 - 5.3 สวมถุงมือหนัง
 - 5.4 สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
 - 5.5 บริเวณที่ใช้หินเจียรมือถือควรมีฉากกันให้เรียบร้อย โดยผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเด็ดขาด
6. ผู้ใช้งานห้ามดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร
7. ผู้ใช้งานต้องใช้แผ่นเจียรให้ถูกประเภทกับงาน เช่น งานเจียร หรืองานตัด
8. ผู้ใช้งานเมื่อจะเปลี่ยนใบเจียร จะต้องปลดแหล่งพลังงานที่จ่ายให้เครื่องเจียรให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับถอดใบเจียรโดยเฉพาะถอดใบเจียรออก
9. เมื่อเครื่องเจียรชำรุดห้ามซ่อมแซมแก้ไขเอง จะต้องใช้ช่างไฟฟ้าที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมที่เหมาะสมเป็นผู้ซ่อมแซมแก้ไขให้
10. ผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณที่มีการเจียร และสะเก็ดเจียรสามารถกระเด็นถึงได้ จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่นเดียวกับผู้ใช้เครื่องเจียร
11. เมื่อฝ่ายจัดซื้อจะจัดซื้อเครื่องเจียรชนิดมือถือตัวใหม่ในครั้งต่อไปจะต้องพิจารณาเครื่องเจียรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเสมอ
12. ห้ามดัดแปลงแก้ไขข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของกฎ ยกเว้น จะเปลี่ยนแปลงโดยการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและมีมติเห็นชอบเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ


20. ความปลอดภัยในการทำงานสถานที่อับอากาศ

สถานที่อับอากาศ หมายถึงที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไฮโดร ท่อ เต่า ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

อันตรายที่อาจได้รับการทำงานในสถานที่อับอากาศ



- ขาดอากาศหายใจ
- ได้รับอันตรายจากแก๊สพิษ
- เกิดการระเบิด
- อันตรายจากสภาพแวดล้อมในสถานที่อับอากาศอื่นๆ ที่เป็นอันตราย





หลักความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่้อับอากาศ



- ต้องมีใบอนุญาตทำงานในสถานที่้อับอากาศทุกครั้งปฏิบัติงานในสถานที่้อับอากาศ
- ต้องตรวจสภาพลูกจังก่อนและหลังการปฏิบัติงานในสถานที่้อับอากาศทุกครั้ง
- ต้องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนก่อนและในขณะที่ลูกจังกปฏิบัติงานในสถานที่้อับอากาศ
- จัดให้มีการระบายอากาศที่ตลอดเวลาที่ลูกจังกปฏิบัติงานในสถานที่้อับอากาศ
- มีป้ายเตือนบริเวณที่ปฏิบัติงานในสถานที่้อับอากาศให้เห็นอย่างชัดเจน
- ต้องมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและคอยช่วยเหลือที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาทำงาน
- เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่้อับอากาศต้องป้องกันการเกิดความร้อน ประกายไฟ การลัดวงจร และการระเบิด
- ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดเวลาทำงานในสถานที่้อับอากาศ
- เมื่อลูกจังก หรือ ผู้ควบคุมงานพบเห็นสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานต้องหยุดงานและออกจากสถานที่้อับอากาศนั้นทันที
- พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้อนุญาตต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่้อับอากาศ ตามหลักสูตรที่กำหนด (รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-15)



21. ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการตกจากที่สูง

เมื่อใดก็ตามที่มีการทำงานบนที่สูง มากกว่าหรือเท่ากับ 1.8 เมตรหรือระยะใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

FALLS



พื้นที่ทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการตกจากที่สูง

- ส่วนบนของเครื่องขึ้นรูปโลหะและเครื่องจักร
- ส่วนบนของโครงสร้างที่วางท่อ
- ส่วนบนของเครนราง
- ส่วนบนของสายพานลำเลียง
- ส่วนบนหรือภายในของเตาหลอม
- ส่วนบนและภายในหอพักเก็บน้ำและไซโล
- ส่วนบนของบหลังคาและส่วนที่เปิดเป็นช่องว่าง

ข้อปฏิบัติในการทำงานเพื่อป้องกันการตกจากที่สูง



- ตระหนักถึงอุบัติเหตุและอันตรายตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
- แจ้งสภาพการที่ไม่ปลอดภัยแก่หัวหน้างาน
- แจ้งหัวหน้างานทราบถึงอุบัติเหตุแม้เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้น
- ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด โดยไม่ลัดขั้นตอน
- พนักงานต้องมีสติและตั้งใจในทุกขณะที่เดิน, ทำงาน หรือไม่ว่าจะกระทำการใดบนที่สูง
- ในการทำงานบนที่สูงพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก และทำการคล้องเกี่ยวในที่มั่นคงแข็งแรงเหนือศีรษะ
- ต้องปฏิบัติงานบนพื้นที่ที่แข็งแรงและมีโครงสร้างที่มั่นคงในการคล้องเกี่ยว เพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

**22. กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยใช้บันไดหรือนั่งร้าน (Safety Regular for Scaffolding)**

1. ห้าม ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั่งร้านหรือบันไดที่เปิดและขณะมีฝนตก
2. อุปกรณ์นั่งร้านหรือบันไดต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
3. โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยง ค้ำยันหรือตรึงกับพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้เซ หรือล้ม
4. ต้องจัดให้มีบันไดภายในของนั่งร้านลาดเอียง ไม่เกิน 45 องศาแก่นั่งร้านเสาเรียงเดียว
5. นั่งร้านเสาเรียงเดียวที่สูงเกิน 4 เมตร ต้องมีวิศวกรรับรองการออกแบบติดตั้ง (FM-ES-37)
6. จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัย Safety Belt/Full Body Harness
7. บริเวณที่ทำงานบนนั่งร้านจะต้องมีพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร และมีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร โดยรอบ
8. ในการเคลื่อนย้ายนั่งร้านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านจะต้องลงมาข้างล่างทุกครั้ง
9. จะต้องมีการปิดกั้นบริเวณที่ตั้งนั่งร้าน โดยรอบ หรือใช้รั้วกั้นขวางเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยรอบ ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลที่ทำงานรอบข้าง

23. กฎความปลอดภัยในการทำงานผู้รับเหมา

1. ต้องแจ้งชื่อและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพนักงานผู้รับเหมารับรองสำเนาถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. วิชาชีพ) ก่อนวันปฏิบัติงาน
2. พนักงานผู้รับเหมาทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ก่อนวันปฏิบัติงานหรือในวันแรกของวันแรกของวันปฏิบัติงาน บันทึกการเข้ารับการอบรมตามแบบ FM-ES-24
3. พนักงานผู้รับเหมาปฏิบัติงานเกิน 5 วันไปทางบริษัทจะดำเนินการออกบัตรผู้รับเหมาโดยเฉพาะให้
4. ต้องติดบัตรที่ทางบริษัท ออกให้ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานที่หน้าอกด้านซ้าย
5. บัตรผู้รับเหมาถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้นต้องแลกคือแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เมื่อสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน
6. ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้านิรภัย
7. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามาภายในอาคารโรงงาน ทางบริษัท ได้เตรียมสถานที่รับประทานอาหารที่ศาลาพัก ร้อนข้างนอกโรงงาน และโรงอาหาร โดยให้ทั้งเศษอาหารในถังขยะที่ทางบริษัท ได้จัดเตรียมไว้ (สีแดง ทั้งขยะอันตรายที่ปนเปื้อนน้ำมัน, สีเขียวทั้งขยะทั่วไปเช่น เศษใบไม้ ถุงพลาสติก กล่องนม เป็นต้น)
8. ห้ามสูบบุหรี่ภายในเขตโรงงาน ฝ่าฝืน มีโทษสถานหนัก โดยทางบริษัท ได้จัดเตรียมพื้นที่สูบบุหรี่ที่ด้านข้างโรงงาน ดับบุหรี่ให้สนิท ทั้งกันบุหรี่ลงที่ภาชนะที่จัดไว้ให้
9. ทุกครั้งที่มีการนำอุปกรณ์ หรือสิ่งของต่างๆ เข้าหรือออกนอกเขตโรงงาน ต้องแจ้งทางบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัย โดย รปภ. ก่อนนำเข้าทุกครั้ง
10. ผู้รับเหมาต้องแสดงแนวเขตการทำงานให้ชัดเจน พร้อมป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และข้อความดังนี้
 - (1) เขตปฏิบัติงาน
 - (2) เขตอันตราย ห้ามเข้า
11. ห้ามยุ่งเกี่ยวหรือแตะต้องอุปกรณ์เครื่องจักรในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง
12. ห้ามนำยานพาหนะใดๆ เข้ามาในโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
13. ห้ามทำงานอันตรายทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
14. ห้ามเสพสิ่งมีนเมาหรือมีไว้เพื่อเสพ รวมทั้งยาซึ่งมีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ในการครอบครอง
15. ให้สัญญาณ MAIN หลักร ห้ามเดินลัด ตัดผ่าน เข้าไปในบริเวณอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของผู้รับเหมา
16. ห้ามผู้รับเหมา เข้าไปในบริเวณพื้นที่เก็บสารเคมีอันตราย พื้นที่เก็บวัตถุไวไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเด็ดขาด(ทางบริษัท ได้กำหนดเป็นพื้นที่อันตราย พื้นที่สีแดง)
17. หากผู้รับเหมาทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรของทางบริษัท เสียหาย ไม่ว่าจะกรณีใดๆ พนักงานผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายให้กับทางบริษัท

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 66 of 72

18. ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
19. บริษัทไม่รับผิดชอบกับทุกกรณีต่อความเสียหาย, อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ผู้รับเหมาปฏิบัติงานในเขตโรงงานโดยฝ่าฝืนกฎระเบียบความปลอดภัย
20. ผู้รับเหมา และผู้ที่ติดต่อดำเนินการภายในโรงงานทุกคน จะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับผิดชอบงานนั้นๆ ดำเนินขออบรมผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ)
21. ชยะทุกชนิดและเศษวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดจากการทำงานของผู้รับเหมาให้ดำเนินการเก็บออกโดยจะต้องผ่านการ ตรวจสอบ จาก รมภ. ก่อนนำออกทุกครั้ง
(รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-21)

24. ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันและระงับอัคคีภัย

1. การเกิดของไฟ หมายถึง ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมกันจนได้สัดส่วน

1.1 เชื้อเพลิง (FUEL) คือสิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้

1.2 ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมเพียงพอสามารถทำอุณหภูมิสูงจนทำให้สารเชื้อเพลิงจุดติดไฟ เช่น สะเก็ดไฟ ลูกไฟจากการเชื่อมเครื่องจักรร้อน ไฟฟ้าช็อต เปลวไฟ บุหรี่ ผ้า ฯลฯ

1.3 อากาศ (OXYGEN) ในบรรยากาศทั่วไปมีออกซิเจน ประมาณ 21% อยู่แล้ว ซึ่งสามารถทำให้ช่วยติดไฟ



2. ประเภทของไฟ

2.1 ประเภท A คือ เพลิงที่ไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ปอ นุ่น ยาง พลาสติก



2.2 ประเภท B คือ เพลิงที่ไหม้ในของเหลวติดไฟและก๊าซติดไฟ เช่น น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม กระจกบิ



2.3 ประเภท C คือ เพลิงไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร



2.4 ประเภท D คือ ประเภทวัตถุของแข็งหรือโลหะไวไฟ เช่น แมกนีเซียม ไตดาเนียม สำหรับแมกนีเซียมห้ามใช้น้ำเด็ดขาด ต้องใช้เกลือแกงหรือทราย



	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 67 of 72

3. การเลือกใช้ถังดับเพลิง



3.1 ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) สามารถดับไฟได้เกือบทุกประเภท A B C ข้อเสีย คือเมื่อฉีดออกมาจะฟุ้งกระจาย และเมื่อฉีดแล้วจะฉีดหมดแก้วหรือไม่หมดถึง แรงดันจะตก ไม่สามารถใช้งานได้อีก ต้องมีการส่งอัดบรรจุใหม่



3.2 ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สามารถดับไฟได้ประเภท B C เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรสารเคมีภายในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซที่ฉีดออกมาเป็นไอเย็น คล้ายน้ำแข็งแข็ง ลดความร้อนของไฟได้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก



3.3 ฮาโลตรอน (Halotron) เป็นถังดับเพลิงที่ใช้สารเหลวระเหย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสะอาด ไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังใช้ มีอายุการใช้งานนาน เหมาะกับการรักษาทรัพย์สินในห้องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ดับเพลิงประเภท A,B,C

4. วิธีการใช้ถังดับเพลิง

- 4.1 เข้าไปทางเหนือลมโดยห่างจากรากฐานของไฟประมาณ 2-3 เมตร สามารถดับเพลิงได้ทั้งไฟชนิด CLASS A B C และ K ระดับความสามารถในการดับเพลิงสูง
- 4.2 ดึงสลักหรือลวดร้งงวาล์วออก
- 4.3 ยกหัวฉีดปากกลวยชี้ไปที่ฐานของไฟ (ทำมุมประมาณ 45 องศา)
- 4.4 บีบไกเพื่อเปิดวาล์วให้ก๊าซพุ่งออกมา
- 4.5 ให้ฉีดไปตามทางยาว และกวาดหัวฉีดไปข้างๆ
- 4.6 ดับให้สนิทจนจนแน่ใจแล้ว จึงฉีดต่อไปข้างหน้า

ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้วางอยู่ในระดับต่างกันให้ฉีดจากข้างล่างไปหาข้างบน และถ้าน้ำมันรั่วไหลให้ฉีดจากปลายทางที่รั่วไหลไปยังจุดที่รั่วไหล และเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นมาอีกได้



5. วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิง

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) (ถังสีแดง) และถังดับเพลิงฮาโลตรอน(Halotron) (ถังเขียว) ซึ่งทั้ง 2 ชนิดมีการตรวจสอบที่เหมือนกัน



5.1 มาตรวัดแรงดัน หรือเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge)

อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งาน เข็มของเกจต้องชี้อยู่ในช่องเขียว หรือ ก่อนไปทางช่อง OVERCHARGED ไม่ตกไปทางช่อง RECHARGE ถ้าเข็มชี้ไปยังช่องดังกล่าวจะไม่สามารถฉีดเครื่องดับเพลิงนั้นเพื่อดับเพลิงได้



5.2 สลักและซีล(PULL Pin and Temper Seal)

สลักและซีลลือคอยู่คู่กับคันบีบ

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 68 of 72



5.3 คันทีบิ(Handle)

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บิด ไม่งอ



5.4 สายฉีด (Hose)

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แข็ง ไม่แตกฉกฉวย และไม่ฉีกขาด



5.5 ตัวถังดับเพลิง (Fire Extinguisher body)

ตรวจสอบรอบๆตัวถังดับเพลิง และขดดูที่ก้นของเครื่องดับเพลิงห้ามขึ้นสนิมและต้องไม่บุบ

วิธีการตรวจวัดถังดับเพลิง CO₂



ถังดับเพลิง CO₂ ไม่มีเกจวัดแรงดัน
สามารถตรวจวัดถังดับเพลิงโดยการนำถังดับเพลิงไปชั่งน้ำหนัก หากมีน้ำหนักลดลง 10% ให้ส่งกลับไปตรวจสอบ

- ถังดับเพลิงทุกชนิดในบริษัทต้องผ่านการตรวจสอบ พร้อมลงชื่อกำกับและวันที่ ในแบบฟอร์ม FM-ES-33

6. ประสิทธิภาพการดับไฟของถังดับเพลิง

ให้ดูที่ค่า Fire Rating ที่ติดอยู่กลางข้างถัง คือแสดงเป็น x A : x B เช่น 2A 2B , 1A 10B , 6A 20B ตัวเลขยิ่งมากยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการดับไฟได้มาก

ภาพ Fire Rating ไฟประเภท A ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งสามารถดับไฟกองไม้ได้ใหญ่มากขึ้น

ข้อแตกต่างและขนาดพื้นที่ไฟ ที่ควรพิจารณาเลือกใช้
ระดับความสามารถในการดับไฟ FIRE RATING ตามมาตรฐาน มอก 332-2537
CLASS A FIRE TESTING (TIS 332-1994, ANSI UL 711-1979)

<p>ขนาดของไฟ FIRE RATING</p> <p>1A</p>  <p>ไม้ 50 ชั้นกองสูง 10 ชั้น (45 x 45 x 500 มม.)</p>	<p>ขนาดของไฟ FIRE RATING</p> <p>2A</p>  <p>ไม้ 78 ชั้นกองสูง 13 ชั้น (45 x 45 x 600 มม.)</p>	<p>ขนาดของไฟ FIRE RATING</p> <p>3A</p>  <p>ไม้ 98 ชั้นกองสูง 14 ชั้น (45 x 45 x 750 มม.)</p>
<p>ขนาดของไฟ FIRE RATING</p> <p>4A</p>  <p>ไม้ 120 ชั้นกองสูง 15 ชั้น (45 x 45 x 850 มม.)</p>	<p>ขนาดของไฟ FIRE RATING</p> <p>6A</p>  <p>ไม้ 153 ชั้นกองสูง 17 ชั้น (45 x 45 x 1,000 มม.)</p>	<p>ขนาดของไฟ FIRE RATING</p> <p>10A</p>  <p>ไม้ 209 ชั้นกองสูง 19 ชั้น (45 x 45 x 1,200 มม.)</p>

	SCG (Thailand) Co., Ltd.	Doc No. : W-ES-07.1
	วิธีปฏิบัติงาน	Issue Status : F
	คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Effective Date : March 27, 2026
		Page 69 of 72

Fire Rating ไฟประเภท B ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งสามารถดับไฟในถาดน้ำมันขนาดใหญ่ขึ้น และปริมาณน้ำมันมากขึ้นได้



7. การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในขณะปฏิบัติงาน

- 7.1 การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดประกายไฟต้องขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับความร้อน (Hot work Permit)
- 7.2 จัดเตรียมถังดับเพลิงไว้หน้างานในขณะปฏิบัติงาน และตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- 7.3 ห้าม! ทำงานเชื่อมหรืองานที่ก่อให้เกิดประกายไฟใกล้สารไวไฟ
- 7.4 ห้าม! ทำงานเชื่อมหรืองานที่ก่อให้เกิดประกายไฟโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ
- 7.5 ห้าม! ทำงานเชื่อมหรืองานที่ก่อให้เกิดประกายไฟโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
- 7.6 ห้ามทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟจนกว่าจะเคลื่อนย้ายสารเคมีออกไปหรือมีการป้องกันที่ดีพอ




25. แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

(รายละเอียดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ใน W-ES-26, W-ES-26.1)




แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้






แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพนักงานพบเหตุสารเคมีรั่วไหล



พรนออกจากระบบจะเกิดขึ้น



ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ



26. มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดกฎอาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

- 26.1 ความผิดครั้งแรก หรือ ไม่เจตนา เตือนโดยวาจา
- 26.2 ความผิดครั้งที่สอง พิจารณาออกหนังสือเตือน
- 26.3 ความผิดครั้งที่สาม พิจารณาให้พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- 26.4 ความผิดครั้งที่สี่ พิจารณาให้ออกจากงานทันที

อายุความ 1 ปีตั้งแต่วันที่ได้รับการเตือนครั้งแรก

ผู้ที่มีอำนาจสั่งลงโทษ

- ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- ผจก. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

*หมายเหตุ : คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฉบับนี้ทางบริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด จะดำเนินการแจกให้พนักงานในวันที่เริ่มงานวันแรก และพนักงานต้องลงชื่อรับคู่มือฉบับนี้ ในแบบฟอร์ม FM-ES-08.5

*แบบฟอร์ม

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	ระยะเวลาจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ	ระบบการจัดเก็บ
FM-ES-08.5	แบบฟอร์มลงชื่อรับคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	Ref. F05-DC006	จป. วิชาติพ	เพิ่มเก็บเอกสาร